<<数控加工操作技能>>

图书基本信息

书名:<<数控加工操作技能>>

13位ISBN编号:9787111250647

10位ISBN编号:7111250648

出版时间:2009-1

出版时间:机械工业出版社

作者: 刘燕霞 编

页数:191

版权说明:本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介,请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com

<<数控加工操作技能>>

内容概要

《数控加工操作技能》主要内容包括数控加工基础、数控机床坐标系、程序编制中的1: 艺处理、数控机床操作面板及功能介绍、零件安装及夹紧和切削用量选择、数控车床编程概述、数控车床装刀与对月、数控车床直线插补加工、圆弧插补加工、零件内孔加工、单一固定循环指令碰用、外圆粗车循环指令,端面粗车循环、同定形状粗加工复合循环指令、螺纹循环指令应用、钻深孔与切槽循环、刀尖圆弧半径补偿功能应用、数控铣床上工件的装夹与对刀、数控铣床直线插补、数控铣床圆弧插补、刀具半径补偿、固定循环加工、子程序调用、数控铣床坐标旋转共24个课题。

<<数控加工操作技能>>

书籍目录

序前言课题1数控加工基础一、数控加工工作过程二、数控机床加工特点三、程序编制的概念和编程 规则四、数控机床常用指令五、机床的初始状态六、模态指令和非模态指令课题2数控机床坐标系一 数控机床的坐标轴二、运动方向的确定三、机床原点的设置四、机床参考点五、编程坐标系(工件 坐标系)六、加工坐标系七、插补平面的选择课题3程序编制中的工艺处理一、数控加工工艺路线设 计二、数控加工工艺性分析三、数控加工工艺设计方法四、典型零件加工工艺分析五、铣床零件加工 方案的确定六、顺铣逆铣对切削力的影响课题4数控机床操作面板及功能介绍一、数控机床操作面板 二、MDI操作面板三、操作面板功能按钮课题5 零件安装、夹紧和切削用量的选择一、零件的定位二 零件的安装和夹紧三、切削用量课题6数控车床编程概述一、数控车床的编程特点二、 基本编程方法三、坐标值的读数方式课题7 数控车床装刀与对刀一、数控车削加工中的装刀与刀位点 、数控车床对刀课题8 数控车床直线插补加工一、加工图样二、工艺分析三、机床操作四、选择编 程指令五、输入、编辑程序六、检查程序七、自动加工八、检查零件尺寸九、安全规程和注意事项课 题9 圆弧插补加工一、加工图样二、工艺分析三、机床操作四、选择编程指令五、输入、编辑程序六 、检查程序七、自动加工和检查零件尺寸(具体方法见课题8)课题10零件内孔加工一、加工图样二 、工艺分析三、机床操作四、输入、编辑程序五、检查程序六、自动加工七、检查零件尺寸课题11 单 一固定循环指令应用一、加工图样二、工艺分析三、机床操作四、选择编程指令五、输入、编辑程序 六、检查程序及自动加工七、检查零件尺寸课题12外圆粗车循环指令一、加工图样二、工艺分析三、 机床操作四、选择编程指令五、输入、编辑程序六、检查程序及自动加工七、检查零件尺寸课题13端 面粗车循环一、加工图样二、工艺分析三、机床操作四、选择编程指令五、输入、编辑程序六、检查 程序七、自动加工八、检查零件尺寸课题14 固定形状粗加工复合循环指令一、加工图样二、工艺分析 三、机床操作四、选择编程指令五、输入、编辑程序六、检查程序七、自动加工八、检查零件尺寸课 题15 螺纹切削循环指令一、加工图样二、工艺分析三、机床操作四、螺纹分类五、螺纹术语六、选择 编程指令七、输入、编辑程序八、自动加工九、检查零件尺寸十、注意事项课题16 钻深孔与切槽循环 一、加工图样二、工艺分析三、机床操作四、选择编程指令五、输入、编辑程序六、检查零件尺寸七 注意事项课题17 刀尖圆弧半径补偿功能应用一、加工图样二、工艺分析三、机床操作四、选择编程 指令五、输入、编辑程序六、自动加工并检查零件尺寸七、注意事项课题18 数控铣床上工件的装夹与 对刀一、数控铣削加工中的工件装夹二、对刀三、确定对刀点的原则和对刀操作过程中的注意事项课 题19 数控铣床直线插补一、加工图样二、工艺分析三、机床操作四、工件坐标系的建立五、快速定位 (G00)六、直线插补指令(G01)七、输入、编辑程序八、检查程序九、对刀操作十、刀具半径补偿 设置十一、自动加工十二、检查零件尺寸十三、注意事项课题20 数控铣床圆弧插补一、加工图样二 工艺分析三、机床操作四、选择加工指令五、输入、编辑程序六、检查程序七、自动加工八、检查零 件尺寸九、注意事项课题21 刀具半径补偿一、加工图样二、工艺分析三、刀具半径补偿功能四、输入 、编辑程序五、检查程序六、对刀操作(建立工件坐标系)七、刀具半径补偿值设置八、自动加工九 检查零件尺寸十、注意事项课题22 固定循环加工一、加工图样二、工艺分析三、机床操作四、选择 编程指令五、输入、编辑程序六、检查程序七、自动加工及检查零件尺寸课题23 子程序调用一、加工 图样二、工艺分析三、机床操作四、子程序概念五、输入、编辑程序六、检查程序七、刀具半径补偿 设置八、自动加工和检查零件尺寸课题24 数控铣床坐标旋转一、加工图样二、工艺分析三、机床操作 四、选择加工指令参考文献

<<数控加工操作技能>>

章节摘录

课题1 数控加工基础 数控机床是一种高效的自动化加工设备,它严格按照加工程序,自动对被加工工件进行加工。

从数控系统外部输入的直接用于加工的程序称为数控加工程序,简称为数控程序,它是机床数控系统的应用软件。

数控(NC)是数字控制(Numberical Control)的简称,是一种用数字化信息进行自动控制的方法。

装备了数控技术的机床称为数控机床。

<<数控加工操作技能>>

编辑推荐

《数控加工操作技能》可供工业技术专业人员参阅。

<<数控加工操作技能>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介,请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com