

<<组合音响故障检修实例>>

图书基本信息

书名：<<组合音响故障检修实例>>

13位ISBN编号：9787508209708

10位ISBN编号：7508209702

出版时间：1999-10-1

出版时间：金盾出版社

作者：黄签名,黄艳丽

页数：231

字数：179000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<组合音响故障检修实例>>

内容概要

本书收集了飞利浦、三洋、爱华、索尼、先锋、山水、钻石、华强、熊猫、南虹、星河、蓝光等30余种牌号的国产及进口组合音响故障检修实例259例，分为13个部分予以介绍。每例均较详细地介绍了机型和故障现象、分析与检修方法，旨在帮助用户及专业维修人员学习和掌握检修组合音响的基本技术。

<<组合音响故障检修实例>>

书籍目录

一、飞利浦组合音响 例1. 托盘进出正常, 屏显亦正常, 但不能放唱(保险电阻R133和R144开路) 例2. 接通电源机内发出“啪啪”声(集成块TCA0372内部短路) 例3. 放唱片无声(唱针破损) 例4. 放唱片循迹能力着(音臂轴转动受阻) 例5. 回臂时间不正常(调节螺丝过松或过紧) 例6. 唱机抖动大(电机转速时快时慢) 例7. 唱机转盘不转(传动带脱落) 例8. 唱机转速不准(电机传动带有油污) 例9. 唱片转速失控(驱动管T103性能不良) 例10. 放唱片时嗡嗡声大(唱盘轴也缺少润滑脂) 例11. 放唱片时单声道输出或两声道输出不平衡(唱头歪斜) 例12. 无论操作何键A卡均不运行(A卡座电机损坏) 例13. 音频无输出(数字音频处理电路中U109性能不良) 例14. 音频无输出(集成块MN4264损坏) 二、三洋组合音响 例15. A、B两卡放音均无声(前置放大集成块的电源滤波电容C921被击穿) 例16. 录音时左右声道均很轻且不能抹音(超音频振荡器直流工作电压的控制管V602发射结开路) 例17. A卡放音失真(A卡机芯开关接触不良) 例18. B卡放音失真(B卡电机性能变劣) 例19. 放唱过程中突然无声(传动齿轮间啮合太紧) 例20. 放唱过程中突然跳曲, 并伴有失真(传动齿轮相互啮合处存在弹性死点) 例21. 载片机构不能进盒(振荡电路中6MHz陶瓷谐振器不良) 例22. 托盘能伸出, 但不能收回, 激光头组件一直处于最外侧(电源电路中Q303损坏) 例23. 放第一曲和第二曲搜索时间长, 放其余曲目激光头处于搜索状态, 偶尔能放唱(时钟频率偏移) 例24. 唱片正向转几圈后即反向高速旋转(晶振损坏) 三、爱华组合音响四、索尼组合音响五、先锋组合音响六、山水组合音响七、钻石牌组合音响八、华强牌组合音响九、熊猫牌组合音响十、南虹牌组合音响十一、星河牌组合音响十二、蓝光牌组合音响十三、其它型号组合音响

<<组合音响故障检修实例>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>