第一图书网, tushu007.com

<<机械制图习题集>>

图书基本信息

书名：<<机械制图习题集>>

13位ISBN编号：9787121050244

10位ISBN编号：7121050242

出版时间：2007-1

出版时间：电子工业

作者：侯赞雄 编

页数：71

字数：269000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：http://www.tushu007.com

内容概要

本习题集与侯赞雄主编的《机械制图》教材相配套，习题集的编排顺序与教材体系对应一致，主要内容包括：制图的基本知识、几何作图、投影作图、轴测图的画法、组合体画法、机件的表达方法、标准件与常用件的表达方法、零件图、装配图等。
习题集采用了最新颁布的国家制图标准。
　　本习题集可作为中职中专院校机械类和近机械类专业教学用书，兼顾了三年制及两年制的教学要求。

<<机械制图习题集>>

书籍目录

第1章　制图的知识与基本技能　1-1　字体练习　1-2　图线、箭头、尺寸标注　1-3　几何作图　1-4　平面图形作图　1-5　圆弧连接第2章　正投影法与三视图　2-1　立体图与三视图　2-2　由轴视图画两视图　2-3　点的投影　2-4　平面图形作图　2-5　直线的投影　2-6　平面投影第3章　基本立体　3-1　平面立体的投影　3-2　曲面立体的投影　3-3　根据截交线的投影，补全第三视图　3-4　作相交立体的相贯线第4章　轴测图的画法　4-1　根据物体的两个视图，画出其正等测图　4-2　完成第三视图并标出线、面第三投影，填空并在轴测图中标出对应的大写字母　4-3　由立体三视图，画出斜二测图　4-4　由立体三视图，绘制轴测草图　4-5　由立体三视图，画出正等测图和斜二测图第5章　组合体　5-1　根据立体图，指出构成组合体的基本体素　5-2　根据轴测图，完成组合体的三视图　5-3　根据立体图补全视图中所缺的线条　5-4　根据轴测图，绘制组合体的三视图　5-5　根据轴测图上所注尺，用比例1：1画出级合体中的三视图　5-6　标注组合体的尺寸　5-7　根据两视图，想象物体形状，补画第三视图　5-8　根据给定的两个视图，确定体素及构形方式，分析构形过程中所产生的相贯线，想象出组合体形状，并画出组合体的第三视图第6章　机件的表达方式　6-1　画基本视图　6-2　按指定方向画向视图和局部视图　6-3　剖切概念填空　6-4　分析已知视图，采用单一剖切面剖切，将主视图画成全剖视图　6-5　按指定的单一剖切面位置绘制全部视图或半剖视图，并标注剖视图的名称“*-*”　6-6　补画剖视图所缺的图线　6-7　绘制局部剖视图　6-8　绘制旋转剖视图　6-9　绘制阶梯剖视图　6-10　画出机件指定位置的复合剖视图　6-11　绘制断面图　6-12　第三角画法　6-13　表达方式的综合运用第7章　标准件与常用件　7-1　分析螺纹的错误画法，在指定位置绘制正确图形　7-2　在图上标注螺纹的标记　7-3　螺纹紧固件的连接　7-4　齿轮的画法　7-5　锥齿轮的蜗杆的画法　7-6　销和键的画法　7-7　滚动轴承和弹簧的画法第8章　零件图　8-1　读滑块零件图　8-2　读轴零件图　8-3　读底座零件图　8-4　读十字接头零件图　8-5　读缸体零件图　8-6　根据尺寸标注的要求，选择恰当的基准标出零件图的尺寸　8-7　表面粗糙度标注　8-8　公差与配合标注　8-9　形状与位置公差标注　8-10　根据零件的轴测图画零件图第9章　装配图　9-1　由平口钳零件图拼画装配图　9-2　由千斤顶零件图拼画装配图　9-3　由三元子泵零件图拼画装配图　9-4　由发讯器装配图拆画装配图　9-5　由钻模装配图拆画装配图

第一图书网, tushu007.com

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com