第一图书网, tushu007.com

<<长江水上交通事故典型案例>>

图书基本信息

书名：<<长江水上交通事故典型案例>>

13位ISBN编号：9787562936879

10位ISBN编号：7562936870

出版时间：2012-9

出版时间：武汉理工大学出版社

作者：中华人民共和国长江海事局 编

页数：200

字数：181000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：http://www.tushu007.com

内容概要

《长江水上交通事故典型案例(2001-2005)》用图文并茂的方式复现了事故发生的时刻、地点、涉事船只及其驾乘人员的基本情况。
对事故发生时的天气、水文等客观环境条件也尽量给予准确的记录，尤其是对事故发生过程中的主观因素，即涉事船只的驾驶操作技术手段进行了详尽的描述。
《长江水上交通事故典型案例(2001-2005)》以“案后语”的方式对每个案例进行了客观的点评，以期帮助船舶的驾驶人员深刻理解事故发生的深层原因，帮助海事管理人员准确把握事故的处理尺度。

第一图书网, tushu007.com

<<长江水上交通事故典型案例>>

书籍目录

案例1 九江“ 12 · 27 ”“ 皖湾浊货0059 ”轮与无名小机船碰撞事故
案例2 宜昌“ 2 · 14 ”“ 万州 ”轮与“ 如意 ”轮碰撞事故
案例3 石首“ 4 · 19 ”“ 航渝818 ”轮与“ 鄂石首货0084 ”轮碰撞事故
案例4 巴东“ 9 · 12 ”“ 仙发 ”轮与“ 鄂荆州货万顺6 ”轮碰撞事故
案例5铜陵“ 11 · 1 ”“ 三航968 ”轮与“ 丰顺7 ”轮碰撞事故
案例6 秭归“ 6 · 6 ”“ 长江03002 ”船队与“ 鄂晓溪塔货058 ”轮碰撞事故
案例7 长寿“ 12 · 18 ”“ 宜盛 ”轮与“ 长运1号 ”客渡船碰撞事故
案例8芜湖“ 4 · 3 ”“ 皖南陵货0268 ”轮与“ 皖怀远货0204 ”轮碰撞事故
案例9秭归“ 1 · 3 ”“ 鸿发6号 ”轮与“ 五桥138号 ”轮、“ 渝鑫68号"轮碰撞事故
案例10黄石“ 1 · 18 ”“ 湘津市机0135 ”轮与“ 宁庆油8号 ”轮、“ 皖怀远油025 ”捆绑船队碰撞事故
案例11 涪陵“ 6 · 19 ”“ 涪州10号 ”轮与“ 江龙806 ”轮碰撞事故
案例12 芜湖“ 4 · 4 ”“ 环宇8 ”轮与“ 长江63003 ”船队碰撞事故
案例13 鄂州“ 5 · 9 ”“ 祥皓07 ”轮与“ 鄂浠水货0236 ”轮碰撞事故
案例14 岳阳“ 10 · 11 ”“ 鄂浠水拖0085 ”船队与“ 湘岳渔101 ”渔船碰撞事故
案例15 九江“ 2 · 2 ”“ 赣九江渡0051 ”轮与“ 豫信阳货0441 ”轮碰撞事故
案例16 安庆“ 6 · 6 ”“ 皖铜陵工程30 ”轮与“ 芜湖金旺127 ”轮、“ 长江21006 ”船队碰撞事故
案例17武汉“ 8 · 26 ”“ 黄州货0116 ”轮与“ 长江21016 ”轮船队碰撞事故
案例18九江“ 10 · 31 ”“ 赣浔水政3号 ”轮与“ 祥顺818 ”轮碰撞事故
案例19荆州“ 12 · 25 ”“ 鄂荆州渡5002 ”轮与“ 湘航3605 ”轮船队碰撞事故
案例20枝江“ 2 · 11 ”“ 鄂石602 ”油船队搁浅事故
案例21 万州“ 1 · 9 ”“ 富银2号 ”轮触礁事故
案例22 重庆“ 2 · 10 ”“ 东风6号 ”轮触礁事故
案例23 武汉“ 7 · 18 ”“ 快客7号 ”快艇触损事故
案例24重庆“ 9 · 1 ”“ 银河2号 ”轮触礁事故
案例25 宜昌“ 8 · 30 ”“ 广运15 ”轮触礁事故
案例26 武汉“ 4 · 7 ”“ 建江油3号 ”轮火灾爆炸事故
案例27 九江“ 7 · 14 ”“ 蔡家机渡4号 ”轮风灾事故
案例28枝江“ 6 · 8 ”“ 鄂松滋渡0007 ”自沉事故
案例29黄石“ 3 · 31 ”“ 豫驻货1326 ”轮自沉事故
案例30武汉“ 6 · 24 ”“ 湘安水运1号 ”轮自沉事故
案例31 马鞍山“ 7 · 10 ”甲01062等5驳倾覆事故
案例32重庆“ 4 · 25 ”顺达1号轮自沉事故
案例33忠县“ 11 · 24 ”兴吉168轮自沉事故
案例34重庆“ 7 · 26 ”串通1轮折弯事故

章节摘录

元月18日约0000时，该船到达长江下游鲤鱼山水域，并沿鲤鱼山4号白浮继续下驶。
当下行至4号白浮下时因船位已偏离主航道，于是该船向右转向欲驶入主航道，在横驶过程中其船舶左舷机舱处与一上行船队首部（后证实为“宁庆油8号”与“皖怀远油025”相绑船队）发生碰撞，碰撞后该船沿上行船队左舷下驶，并与上行的客班轮右舷会过。
随后“湘津市机0135”轮发现机舱大量进水，于是该船向左转向准备冲滩，在冲滩过程中，沉没在鲤鱼山水道3号白浮上350米左右、距北岸水沫线550米左右水域处。
（二）“宁庆油8号”、“皖怀远

编辑推荐

事故的发生往往给我们的社会带来重大的生命财产损失，《长江水上交通事故典型案例（2001-2005）》用事故的惨痛教训来警示船舶驾驶人员，更能促使其自觉遵守安全操作规程，遵守交通法律法规。
对事故的教训的总结力求全面、客观、具体，以使其更有说服力和教育意义。

第一图书网, tushu007.com

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com