

<<速成识图法>>

图书基本信息

书名：<<速成识图法>>

13位ISBN编号：9787111153184

10位ISBN编号：7111153189

出版时间：2005-1

出版时间：机械工业出版社

作者：金大鹰

页数：96

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<速成识图法>>

### 内容概要

这是一本专门介绍“看图方法”的书。

共分为上、下两篇。

上篇集中论述了各种看图方法，内容要点包括：要熟知三视图是怎样得来的，要弄清图线和线框的含义，要吃透看图原理，要学会识读一面视图，要有丰富的形象储备，在会画轴测图，要掌握看图的两种方法，要善于运用构形思维、虚线、尺寸帮助看图等。

下篇为看图方法应用举例，内容包括：怎样看组合体视图，怎样看剖视图，怎样看零件图，怎样看装配图等。

书中贯彻了最新《技术制图》与《机械制图》国家标准。

书中插图典型、准确、清晰、秀美。

本书适合于机械工人以及大学、高职、中专、技校、职高等学校学生自学，或工人看图培训，也可作为“三校”学生报考科院校的复习材料，并可供制图教师、工程技术人员参考使用。

## &lt;&lt;速成识图法&gt;&gt;

## 书籍目录

前言上篇 看图方法一、要熟知三视图是怎样得来的投影及其基本性质三视图是怎样得来的三视图之间的关系三视图的作图方法与步骤二、要弄清图线和线框的含义图线的含义线框的含义三、要吃透看图原理点、直线、平面的投影看图原理四、要学会识读一面视图识读一面视图根据一面视图补画另两面视图五、要有丰富的“形象储备”“形象储备”的含义平面体的形体特征和视图特征回转体的形体特征和视图特征不完整几何体的形体特征和视图特征六、要会画轴测图轴测图的基本知识平面立体的轴测图画法回转体的轴测图画法组合体的轴测图画法七、要掌握看图的两种方法形体分析法线面分析法八、要善于运用“构形思维”、“虚线”、“尺寸”帮助看图要运用构形思维看图要利用虚线帮助看图要利用尺寸帮助看图下篇 看图举例九、怎样看组合体视图看组合体视图概述看图举例十、怎样看剖视图剖视图画法小结看剖视图概述看图举例十一、怎样看零件图看零件图概述看图举例十二、怎样看装配图看装配图概述看图举例

<<速成识图法>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>