

<<新型彩色电视机I2C总线调整大全>>

图书基本信息

书名：<<新型彩色电视机I2C总线调整大全>>

13位ISBN编号：9787111208617

10位ISBN编号：7111208617

出版时间：2007-4

出版时间：机械工业

作者：张庆双

页数：420

字数：521000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<新型彩色电视机I2C总线调整大全>>

内容概要

本书介绍了长虹、康佳、创维、厦华、TCL（王牌）、乐华、海尔、海信、熊猫等品牌彩色电视机（包括液晶彩色电视机、等离子彩色电视机、背投影彩色电视机、数字高清彩色电视机）和其他部分品牌彩色电视机、彩色电视机主板I2C总线的调整方法、技巧及参考数据，是维修新型彩色电视机时不可缺少的参考资料。

本书具有内容新颖、通俗实用、资料全面、查阅方便等特点，可供家电维修人员及广大电子爱好者阅读。

<<新型彩色电视机I2C总线调整大全>>

书籍目录

前言第一章 长虹彩电 一、长虹LP06机心液晶彩电I2C总线的调整 二、长虹CH—16机心I2C总线的调整 三、长虹CN—18机心I2C总线的调整 四、长虹DT—5机心I2C总线的调整 五、长虹DT—7机心I2C总线的调整 六、长虹PDT—3机心I2C总线的调整第二章 康佳彩电 一、康佳T系列数字高清彩电I2C总线的调整 二、康佳F系列彩电I2C总线的调整 三、康佳K系列彩电I2C总线的调整 四、康佳S系列彩电I2C总线的调整 五、康佳SA系列彩电I2C总线的调整第三章 海信彩电 一、海信小屏幕二合一机心I2C总线的调整 二、海信大屏幕二合一机心I2C总线的调整 三、海信小屏幕UOC机心I2C总线的调整 四、海信大屏幕UOC机心I2C总线的调整 五、海信“飞利浦”高清机心I2C总线的调整 六、海信“泰鼎”高清机心I2C总线的调整 七、海信GS高清机心I2C总线的调整 八、海信HDTV系列数字高清彩电I2C总线的调整 九、海信“泰鼎”倍频机心I2C总线的调整 十、海信“飞利浦”倍频机心I2C总线的调整 十一、海信“三洋”PW倍频机心I2C总线的调整 十二、海信“西门子”倍频机心I2C总线的调整 十三、海信LA76818机心彩电I2C总线的调整 十四、海信NDSP倍频机心I2C总线的调整 十五、海信DP2906H型彩电I2C总线的调整第四章 创维彩电 一、创维5D30机心I2C总线的调整 二、创维5D70机心I2C总线的调整 三、创维5D76机心I2C总线的调整 四、创维6D72机心I2C总线的调整 五、创维6D92机心I2C总线的调整 六、创维6D96机心I2C总线的调整 七、创维4P30机心I2C总线的调整 八、创维5P30机心I2C总线的调整 九、创维3T30/3T36/4T36机心I2C总线的调整 十、创维4T30/5T30/5T36机心I2C总线的调整 十一、创维5Y30机心I2C总线的调整第五章 海尔彩电 一、海尔HB系列背投影彩电I2C总线的调整 二、海尔ICC19背投影彩电机心I2C总线的调整 三、海尔36F9K—ND型彩电I2C总线的调整 四、海尔UOC—9373机心I2C总线的调整 五、海尔UOC—9370机心I2C总线的调整 六、海尔8823机心I2C总线的调整 七、海尔8807/8809机心I2C总线的调整 八、海尔8803/8803A机心I2C总线的调整 九、海尔G机心I2C总线的调整 十、海尔G9机心I2C总线的调整 十一、海尔76810/76810A机心I2C总线的调整 十二、海尔76818机心I2C总线的调整 十三、海尔76828机心I2C总线的调整 十四、海尔76832机心I2C总线的调整 十五、海尔76930机心I2C总线的调整 十六、海尔8843/8844机心I2C总线的调整 十七、海尔8839机心I2C总线的调整 十八、海尔1238机心I2C总线的调整 十九、海尔1240/1240A机心I2C总线的调整 二十、海尔MK14机心I2C总线的调整 二十一、海尔NDSP机心I2C总线的调整第六章 厦华彩电第七章 TCL(王牌)彩电第八章 乐华彩电第九章 高路华彩电第十章 其他品牌彩电和彩电主板附录 I2C总线调整项目英汉对照表

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>