# <<AutoCAD 2012机械设计实 >

### 图书基本信息

书名: <<AutoCAD 2012机械设计实例解析>>

13位ISBN编号:9787111364931

10位ISBN编号:7111364937

出版时间:2012-1

出版时间:机械工业出版社

作者: 江洪 等编著

版权说明:本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介,请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com

### <<AutoCAD 2012机械设计实 >

### 内容概要

AutoCAD 2012是目前最流行的CAD软件之一,广泛应用于机械、建筑、电子、航天和水利等工程领域。

本书将画法几何、工程制图和计算机应用知识有机结合,在进行知识点讲解的同时,列举了大量的实例,培养了读者的空间想象能力。

读者可以边学边操作,并从中轻松地学习工程制图及有关的国家标准,掌握AutoCAD 2012的使用方法和技巧。

本书的特点是,以具体的实例讲解AutoCAD的新功能,如参数化绘图、表格的应用、动态输入、 图样集、动态块、三维造型技术等。

此外,还讲解了距离为零的圆角和倒角、等距命令画宽相

### <<AutoCAD 2012机械设计实 >

### 书籍目录

111	版	١.	$\Box$
ж.	EM	٦0	ΗН
	ПΙΧ	WI.	νп

前言

第1章 AutoCAD 2012的基础知识

- 1.1 AutoCAD 2012的界面
- 1.2 文件管理
- 1.3 命令
- 1.3.1 命令的执行
- 1.3.2 数据的输入方法
- 1.3.3 显示控制
- 1.4 图形的选择方式
- 1.5 精确绘图的方式
- 1.6 工具选项板
- 1.7 习题

#### 第2章 常用符号

- 2.1 沉孔符号
- 2.2 中心孔符号
- 2.3 深度符号
- 2.4 盘形凸轮符号
- 2.5 表面粗糙度符号
- 2.6 习题

### 第3章 平面图形

- 3.1 底板
- 3.2 斜视图
- 3.3 符合投影规律的作图方法
- 3.4 用几何约束绘图的方法
- 3.5 用参数化绘图
- 3.6 夹点编辑图形
- 3.7 习题

#### 第4章 参数化的动态块及外部参照

- 4.1 图块
- 4.2 参数化的动态块
- 4.3 外部参照
- 4.4 习题

#### 第5章 设置绘图样板

- 5.1 打开样板文件并设置绘图区背景和显示精度
- 5.2 设置尺寸关联、显示线宽和右键功能
- 5.3 设置捕捉标记大小和拾取框大小
- 5.4 设置绘图单位和图形界限
- 5.5 设置图层
- 5.6 设置文字样式
- 5.7 设置尺寸标注样式
- 5.8 绘制图框和标题栏
- 5.9 保存样板文件
- 5.10 设计中心
- 5.11 习题

### <<AutoCAD 2012机械设计实 >

#### 第6章 标准件

- 6.1 垫圈
- 6.1.1 绘制垫圈的图形
- 6.1.2 标注垫圈的尺寸
- 6.2 键
- 6.2.1 绘制键
- 6.2.2 标注键的尺寸
- 6.3 销
- 6.3.1 绘制销
- 6.3.2 标注销的尺寸
- 6.4 六角螺母
- 6.5 六角头螺栓
- 6.6 滚动轴承
- 6.6.1 球轴承
- 6.6.2 圆柱滚子轴承
- 6.7 习题

### 第7章 常用件

- 7.1 圆柱螺旋压缩弹簧
- 7.2 圆柱齿轮
- 7.3 锥齿轮
- 7.4 蜗轮
- 7.5 尺寸公差与尺寸编辑
- 7.5.1 标注尺寸公差
- 7.5.2 使用夹点编辑
- 7.5.3 普通编辑方法
- 7.5.4 使用标注编辑工具
- 7.5.5 翻转箭头
- 7.6 习题

#### 第8章 轴套类零件

- 8.1 绘图过程中的技巧
- 8.2 轴
- 8.3 习题

#### 第9章 盘盖类和叉架类零件

- 9.1 盘盖类零件
- 9.2 叉架类零件
- 9.3 习题

### 第10章 箱体类零件

- 10.1 底座
- 10.2 球阀阀体
- 10.3 习题
- 第11章 装配图
- 11.1 装配图的特点和绘图方法
- 11.2 直接绘制二维装配图
- 11.3 装配图中的序号和代号
- 11.4 装配图中的明细表
- 11.5 根据已有零件拼装二维装配图
- 11.5.1 导入零件图的方法

# <<AutoCAD 2012机械设计实 >

- 11.5.2 拼装管钳
- 11.6 创建管钳图纸集
- 11.7 习题
- 第12章 三维零件
- 12.1 用户坐标系和三维形体的显示
- 12.2 三维导航工具
- 12.3 绘制二维等轴测图
- 12.4 绘制三维轴测图
- 12.5 剖切和切割实体
- 12.6 装配组合立体图
- 12.7 三维到二维的转换
- 12.8 习题
- 第13章 打印
- 13.1 在模型空间打印
- 13.2 在图纸空间打印
- 13.3 批量打印
- 13.4 拼图打印
- 13.5 习题

# <<AutoCAD 2012机械设计实 >

### 版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介,请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com