<<FANUC-0iD调试与维修>>

图书基本信息

书名: <<FANUC-0iD调试与维修>>

13位ISBN编号: 9787111438519

10位ISBN编号:7111438515

出版时间:2013-11-12

出版时间:机械工业出版社

作者:龚仲华

版权说明:本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介,请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com

<<FANUC-0iD调试与维修>>

内容概要

本书包括了FANUC-0iD数控系统调试与维修的全部内容。

全书对FS-0iD的硬件性能和连接要求,CNC、伺服、主轴的功能调试和故障诊断、维修维护、故障排除方法进行了全面、深入的阐述。

本书涵盖了FANUC-0iD操作说明书、连接说明书、参数说明书、维修说明书及FANUC- i/ i驱动维修说明书、PMC编程说明书等多种手册的调试和维修知识。

全书选材典型先进、内容全面系统,理论联系实际,面向工程应用,是从事数控机床调试、维修人员和高等学校师生的优秀参考书。

<<FANUC-0iD调试与维修>>

书籍目录

前言

第1章数控机床调试和维修基础1

- 1.1机床与数控1
- 1.1.1机床及控制1
- 1.1.2数控技术与机床2
- 1.2数控原理与系统4
- 1.2.1数控加工原理4
- 1.2.2数控系统组成与分类6
- 1.2.3伺服系统结构与分类10
- 1.3常用数控机床14
- 1.3.1车削加工数控车床14
- 1.3.2镗铣加工数控机床19
- 1.4数控机床调试与维修25
- 1.4.1基本要求25
- 1.4.2数控机床调试步骤27
- 1.4.3数控机床维修方法31
- 第2章FS-0iD硬件与性能34
- 2.1FANUC产品简介34
- 2.1.1发展简况34
- 2.1.2当前产品35
- 2.2FS-0iD基本硬件37
- 2.2.1CNC单元37
- 2.2.2机床操作面板40
- 2.2.3I/O单元42
- 2.3FANUC驱动器45
- 2.3.1产品概述45
- 2.3.2 i驱动器48
- 2.3.3 i驱动器51
- 2.4FANUC伺服电动机54
- 2.4.1结构与分类54
- 2.4.2 i伺服电动机56
- 2.4.3 i伺服电动机58
- 2.5FANUC主轴电动机59
- 2.5.1产品概述59
- 2.5.2 i主电动机61
- 2.5.3 i主电动机64
- 第3章FS-0iD系统连接66
- 3.1CNC连接66
- 3.1.1连接总图和电源连接66
- 3.1.2CNC单元连接68
- 3.2I/O单元连接72
- 3.2.10i-I/O单元72
- 3.2.2电气柜I/O单元76
- 3.2.3操作面板I/O单元78
- 3.2.4分布式I/O单元81

<<FANUC-0iD调试与维修>>

- 3.3机床操作面板连接82
- 3.3.1主面板82
- 3.3.2小型主面板87
- 3.4 i驱动器连接90
- 3.4.1总体要求90
- 3.4.2电源模块连接93
- 3.4.3伺服模块连接95
- 3.4.4主轴模块连接97
- 3.5 i驱动器连接103
- 3.5.1 iSV伺服驱动器103
- 3.5.2 iSVSP集成驱动器107
- 3.5.3 i-I/O-Link驱动器110
- 第4章CNC调试115
- 4.1FS-0iD功能概述115
- 4.1.1FS-0iD功能总表115
- 4.1.2坐标轴控制功能121
- 4.1.3主轴控制功能123
- 4.1.4其他控制功能125
- 4.2CNC参数与设定126
- 4.2.1参数的基本说明126
- 4.2.2参数显示和设定128
- 4.3数据备份与恢复130
- 4.3.1引导系统操作130
- 4.3.2数据装载、校验与删除132
- 4.3.3系统数据的保存和备份133
- 4.4FSSB网络配置134
- 4.4.1FSSB网络配置原则134
- 4.4.2坐标轴的定义136
- 4.4.3FSSB网络配置138
- 4.4.4FSSB参数设定140
- 4.5I/O-Link网络配置145
- 4.5.1I/O-Link网络配置原则145
- 4.5.2I/O地址设定147
- 4.5.3I/O-Link配置实例149
- 4.6PMC文件编辑151
- 4.6.1PMC编辑功能151
- 4.6.2功能设定与标题栏编辑153
- 4.6.3符号表编辑155
- 4.6.4操作信息表编辑157
- 4.7PMC梯形图编辑160
- 4.7.1功能说明160
- 4.7.2程序编辑162
- 4.7.3网络编辑166
- 4.7.4地址修改与显示168
- 第5章伺服系统调试172
- 5.1基本参数与设定172
- 5.1.1系统结构与参数172

<<FANUC-0iD调试与维修>>

- 5.1.2伺服参数的计算174
- 5.1.3伺服设定引导操作176
- 5.2全闭环系统与设定181
- 5.2.1系统构成和检测器件181
- 5.2.2参数与设定183
- 5.2.3参数计算实例184
- 5.2.4绝对式光栅设定186
- 5.3控制方式和运动条件189
- 5.3.1控制方式及选择189
- 5.3.2运动条件与操作方式191
- 5.4手动操作调试193
- 5.4.1信号与参数193
- 5.4.2手动操作调试195
- 5.4.3回参考点调试197
- 5.4.4绝对编码器调试203
- 5.4.5行程保护及设定205
- 5.4.6误差与补偿206
- 第6章主轴系统调试210
- 6.1主轴系统配置210
- 6.1.1主轴控制方式选择210
- 6.1.2串行主轴配置212
- 6.1.3串行主轴配置实例217
- 6.1.4串行主轴设定引导操作219
- 6.2速度控制基本要求223
- 6.2.1速度控制功能与参数223
- 6.2.2基本条件与PMC信号226
- 6.3速度控制功能调试229
- 6.3.1传动级交换229
- 6.3.2定向与换挡速度输出234
- 6.3.3模拟量输出调整236
- 6.3.4线速度恒定控制237
- 6.3.5主轴速度检测238
- 6.4主轴位置控制调试240
- 6.4.1位置控制功能240
- 6.4.2FS-0iTD定位控制242
- 6.4.3串行主轴位置控制248
- 第7章自动运行与特殊功能调试254
- 7.1自动运行的调试254
- 7.1.1自动运行条件254
- 7.1.2自动运行的启动与停止255
- 7.1.3控制信号和参数257
- 7.1.4程序运行控制259
- 7.2辅助功能的调试262
- 7.2.1辅助功能及处理262
- 7.2.2参数与信号264
- 7.3外部数据输入与程序检索265
- 7.3.1外部数据输入265

<<FANUC-0iD调试与维修>>

- 7.3.2程序检索267
- 7.4Cs轴的调试269
- 7.4.1基本要求269
- 7.4.2Cs轴调试272
- 7.5刚性攻螺纹调试274
- 7.5.1基本要求274
- 7.5.2调试要点278
- 7.6PMC轴调试281
- 7.6.1功能说明281
- 7.6.2信号与参数285
- 7.7I/O-Link轴调试288
- 7.7.1功能说明288
- 7.7.2外部操作的控制290
- 7.7.3外部操作的调试293
- 7.7.4直接命令控制297
- 第8章FS-0iD故障与诊断303
- 8.1CNC工作状态显示303
- 8.1.1状态显示行303
- 8.1.2系统配置显示305
- 8.1.3操作履历显示306
- 8.2CNC诊断参数显示309
- 8.2.1工作状态诊断309
- 8.2.2伺服与主轴诊断312
- 8.3PMC监控315
- 8.3.1I/O信号监控315
- 8.3.2梯形图监控319
- 8.4CNC报警显示322
- 8.4.1主板状态指示322
- 8.4.2CNC报警显示324
- 8.5驱动器系统诊断326
- 8.5.1 i电源模块326
- 8.5.2 i伺服模块328 8.5.3 i主轴模块330
- 8.5.4 i驱动器334
- 8.5.5编码器及电动机335
- 第9章FS-0iD维护与维修337
- 9.1FS-0iD日常维护337
- 9.1.1CNC主板及易损件更换337
- 9.1.2驱动器易损件更换339
- 9.2定期维护和操作保护344
- 9.2.1定期维护功能344
- 9.2.2操作保护功能347
- 9.3CNC报警及处理349
- 9.3.1常见报警及处理349
- 9.3.2回参考点报警352
- 9.4驱动器报警及处理356
- 9.4.1编码器与通信报警356

<<FANUC-0iD调试与维修>>

- 9.4.2伺服驱动系统报警358
- 9.5故障综合分析与处理362
- 9.5.1手动操作不能进行362
- 9.5.2自动运行不能进行364
- 9.6系统报警及处理367
- 9.6.1报警显示与处理367
- 9.6.2IPL监控操作370

附录373

附录AFS-0iD参数总表373

附录BCNC/PMC接口信号表408

附录CFS-0iD报警一览表423

<<FANUC-0iD调试与维修>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介,请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com