

<<装饰装修工程施工禁忌>>

图书基本信息

书名：<<装饰装修工程施工禁忌>>

13位ISBN编号：9787112134274

10位ISBN编号：7112134277

出版时间：2011-9

出版时间：中国建筑工业出版社

作者：张毅 编

页数：406

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<装饰装修工程施工禁忌>>

### 内容概要

本书是《施工禁忌系列丛书》的一本，主要包括抹灰工程、门窗工程、吊顶工程、隔墙工程、饰面工程、地面工程、幕墙工程、涂饰工程、裱糊与软包工程以及细部工程等内容。

编写体例摒弃了以往人们习惯的从正面叙述的常规模式，以“亮红灯”的警示方式指出各项施工中的“禁忌”。

每条“禁忌”构成一个独立的内容，针对性、系统性强，并具有实际的可操作性。

在编写方式上力求做到简明扼要、通俗易懂、概念清楚、实用性强，便于读者理解和应用。

可供装饰装修工程施工员参考使用。

## <<装饰装修工程施工禁忌>>

### 书籍目录

#### 第1章 抹灰工程

##### 第1节 内墙抹灰

【禁忌1】墙体与门窗框交接处抹灰层空鼓、裂缝、脱落

【禁忌2】砖墙、混凝土基层抹灰空鼓、裂缝

【禁忌3】轻质隔墙板抹灰空鼓、裂缝

【禁忌4】抹灰面层起泡、开花、有抹纹

【禁忌5】墙面抹灰层析白

【禁忌6】抹灰面不平, 阴阳角不垂直、不方正

【禁忌7】混凝土顶板抹灰空鼓、裂缝

【禁忌8】钢板网顶棚抹灰空鼓、裂缝

【禁忌9】板条顶棚抹灰空鼓、开裂

【禁忌10】墙裙、水泥窗台产生空鼓、裂缝

【禁忌11】装饰灰线变形

【禁忌12】喷涂抹灰花纹不匀, 局部出现流淌、接槎明显

【禁忌13】喷涂抹灰颜色不均、局部泛白

【禁忌14】内墙罩面灰接槎明显、色泽不匀

##### 第2节 外墙抹灰

【禁忌15】外墙空鼓、裂缝

【禁忌16】建筑物外表面起霜

【禁忌17】外墙面接槎有明显抹纹, 色泽不匀

【禁忌18】雨水污染墙面

.....

#### 第2章 门窗工程

#### 第3章 吊顶工程

#### 第4章 隔墙工程

#### 第5章 饰面工程

#### 第6章 地面工程

#### 第7章 幕墙工程

#### 第8章 涂饰工程

#### 第9章 裱糊与软包工程

#### 第10章 细部工程

#### 参考文献

## <<装饰装修工程施工禁忌>>

### 章节摘录

原因分析如下： 1.基层处理不当或清理不干净；墙面浇水不透，抹灰后基层（或底灰）很快吸收砂浆中的水分，影响粘结力。

2.配制砂浆和原材料质量不好，使用不当。

3.基层偏差较大，一次抹灰层过厚，干缩率较大。

4.线盒往往是由电工在墙面抹灰后自己安装，由于未按抹灰操作规程施工，过一段时间易出现空裂。

5.砖混结构顶层两端山头开间，在砖墙与圈梁交接处，由于砖墙和混凝土的膨胀系数不同，经过一定时间后出现水平裂缝，并随时间的增长而加大。

6.拌合后的水泥砂浆或水泥混合砂浆不及时使用完，停放时间过长，砂浆逐渐失去流动性而凝结。为便于操作，重新加水拌合，以达到一定稠度，从而降低了砂浆强度和粘结力，产生空鼓、裂缝。

7.在石灰砂浆及保温砂浆墙面上，后抹水泥踢脚板、墙裙时，在上口交接处，石灰砂浆未清理干净，水泥砂浆罩在残留的石灰砂浆或保温砂浆上，大部分工程会出现空鼓、裂缝。

**【措施】** 1.抹灰前的基层处理是保证抹灰质量的关键之一，必须认真做好。

（1）混凝土、砖石基层表面砂浆残渣污垢、隔离剂油污、泛碱、析盐等，均应清除干净。一般对隔离剂油污可先用火碱水清洗，其浓度为5%—10%，然后再用水清洗。

.....

<<装饰装修工程施工禁忌>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介, 请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>