

## <<最新手机快速维修技巧>>

### 图书基本信息

书名：<<最新手机快速维修技巧>>

13位ISBN编号：9787115084439

10位ISBN编号：7115084432

出版时间：2000-4

出版时间：人民邮电出版社

作者：文斌 主编，文斌，文跃，赵斌 编著

页数：266

字数：242000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<最新手机快速维修技巧>>

### 内容概要

本书主要讲述手机维修的基础知识以及摩托罗拉308 / 328、V998、CD928 / 928 +、爱立信768 / 788、388 / 398、诺基亚5110 / 6110、8810、飞利浦828三星600GSM机型的常见故障及维修经验与技巧。

本书抛弃了大量复杂的电子电路理论，而以作者的丰富实际经验告诉维修人员如何判断手机故障及如何维修。

全书注重系统性、实用性、可操作性及实效性。

本书是GSM数字手机维修人员不可多得的实用工具书，适宜作为自学读物或手机修培训教程。

<<最新手机快速维修技巧>>

书籍目录

第1章 手机维修基础 1.1 手机维修基本常识 1.1.1 手机维修的三个系统三种线 1.1.2 不拆机能了解到的最多信息 1.2 手机维修基本概念及技巧 1.2.1 手机维修概念 1.2.2 手机维修的一般技巧 1.3 手机的电路结构 1.3.1 射频部分 1.3.2 逻辑/音频部分 1.3.3 输入输出部分 1.4 手机维修的一般步骤 1.5 手机维修的一般过程 1.6 手机维修仪器与工具 1.6.1 维修前的准备 1.6.2 维修仪器与工具 第2章 摩托罗拉308/328手机 2.1 手机概述 2.1.1 手机特点 2.1.2 手机按键及功能 2.1.3 手机结构 2.2 不开机故障 2.2.1 排线故障引起不开机 2.2.2 逻辑/射频板故障引起不开机 2.3 不入网故障 2.3.1 发射电路故障不入网 2.3.2 射频电路供电故障引起不入网 2.3.3 场强信号有时强有时弱 2.4 音频故障 2.4.1 听筒无声故障 2.4.2 对方听音故障 2.5 显示与卡故障 2.5.1 不识卡故障 2.5.2 显示故障 2.5.3 其它界面故障 2.6 软件故障 2.6.1 常见软件故障 2.6.2 其它软件故障 第3章 摩托罗拉V998手机 3.1 手机概述 3.1.1 手机特点 3.1.2 手机结构 3.2 不开机故障 3.2.1 电源部分故障引起不开机 3.2.2 由13MHz时钟部分故障引起不开机 3.3 不入网故障 3.3.1 射频接收通道故障引起不入网 3.3.2 射频发射电路故障引起不入网 3.4 其它故障 3.4.1 显示与卡故障 3.4.2 音频与按键故障 第4章 摩托罗拉CD928/928+手机.....第5章 爱立信388/398手机 第6章 爱立信768/788手机 第7章 诺基亚5110/6110手机 第8章 诺基亚8810手机 第9章 飞利浦828手机 第10章 三星600手机

<<最新手机快速维修技巧>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>