

<<建筑工程师禁忌>>

图书基本信息

书名：<<建筑工程师禁忌>>

13位ISBN编号：9787508380193

10位ISBN编号：7508380193

出版时间：2009-1

出版时间：中国电力出版社

作者：王海波，邹春明 主编

页数：266

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<建筑工程师禁忌>>

内容概要

本书为《工程师禁忌丛书》之一，全书以各类建筑设计，建筑结构，建筑施工，建筑材料，建筑物理与建筑设备及建筑设备规范、规程为依据，以警示的方式介绍了建筑设计前期场地与建筑设计、建筑结构、建筑施工及建筑特理与建筑设备中的禁忌，涉及了荷载结构、混凝土结构、钢结构、砌体结构、木结构、地基基础和边缘等方面内容。

本书简明扼要、通俗易懂、实用性强，便于读者理解和应用。

本书对建筑工程师等相关技术人员有一定的指导和参考作用，也可作主相关专业师生的参考资料和学习用书。

<<建筑工程师禁忌>>

书籍目录

前言1 设计前期工作与建筑设计 禁忌1 建筑物及附属设施的建造突出道路红线和用地红线
 禁忌2 少年儿童活动场所的栏杆设置不合理 禁忌3 日常主要交通用楼梯的梯段宽度不够
 禁忌4 食品或药物等直接接触有毒件的材料做成的楼地面 禁忌5 居住区各级标准的规模
 不符合规定 禁忌6 居住区规划总用地不合理 禁忌7 居住区用地构成中,各项用地面积
 或所占比例不符合规定 禁忌8 人均居住区用地控制指标不符合规定 禁忌9 住宅日照
 标准不符合规定 禁忌10 无电梯的住宅不符合要求 禁忌11 住宅建筑净密度的
 最大值超过规定 禁忌12 居住区公共服务设施不完善 禁忌13 居住区配建指标和配
 套公共建筑的项目不符合规定 禁忌14 居住区内配建的公共停车场不符合规定 禁忌15
 居住区内绿地设置不合要求 禁忌16 在标准的建筑日照阴影线范围之外的组团绿地不符合
 要求 禁忌17 新、旧区改建绿地率偏低 禁忌18 居住区内的公共绿地总指标偏小
 禁忌19 住宅基本空间配置不完善 禁忌20 厨房没有直接采光或自然通风 禁
 忌21 厨房设置不完善 禁忌22 卫生间的布置不合理 禁忌23 卧室、起居室的室内净高不符合要
 求 禁忌24 阳台栏杆设置不合要求 禁忌25 低层、多层、中高层、高层住宅的阳台栏杆净高偏
 低 禁忌26 外窗窗台距楼面、地面的净高低于0.90m时,没有防护设施 禁忌27 六层及六层以
 下住宅,一边设有栏杆的梯段净宽偏小 禁忌28 楼梯踏步宽度、踏步高度或扶手高度设置得不合
 要求 禁忌29 楼梯井净宽大于0.11m时,没有采取防儿童攀滑措施 禁忌30 设置电梯的住宅,
 公共出入口处设置不合理 禁忌31 外廊、内天井及上人屋面等临空处栏杆净高偏低 禁忌32
 住宅布置在地下室内或当布置在半地下事时,没有采取相应措施 禁忌33 住宅建筑内布置存放和
 使用不符合要求的设施 禁忌34 住宅与附建公用房的出入口没有分开布置 禁忌35 设
 置集中采暖系统的普通住宅,其室内采暖计算温度偏低 禁忌36 集中采暖系统中,将用于总体
 调节和检修的设施设置在套内 禁忌37 厨房排油烟机的排气管通过外墙直接排至室外时,室外
 排气口的设置不合理 禁忌38 无外窗的卫生间,排气通风道的设置或预留不合理 禁忌39 最热
 月平均室外气温不低于25℃地区的住宅,没有预留安装空调设备的位置和条件 禁忌40 特殊教育
 学校校舍的组合不符合规定 禁忌41 楼座前排栏杆和楼层包厢栏杆高度不合理 禁忌42
 甲等、乙等大型、特大型剧场舞台台口没有设置防火幕 禁忌43 变电间的高、低压配电室与
 舞台、侧台、后台相连时,前室设置不符合要求 禁忌44 舞台上部屋顶或侧墙上没有设置通风排
 烟设施 禁忌45 剧场内燃气加热装置使用不符合要求 禁忌46 当剧场建筑与其他建筑
 合建或毗连时,没有形成独立的防火分区 禁忌47 超过1500个座位的剧场、舞台的葡萄架下,没
 有设置雨淋喷水灭火系统 禁忌48 剧场没有设置事故照明和疏散指示标志 禁忌49 洁净
 手术室或主要洁净辅助用房的等级标准的指标不符合要求 禁忌50 洁净区与非洁净区之间没有设
 缓冲室或传递窗 禁忌51 洁净用房内采用普通的风机盘管机组或空调器 禁忌52 洁净手
 术部的平面布置没有采取合理的净化流程 禁忌53 手术室排风系统的排风管出口设在技术夹层
 内 禁忌54 静电空气净化装置作为净化空调系统的末级净化设施 禁忌55 洁净手术部配
 电线路不符合要求 禁忌56 粮食平房仓外墙堆粮线以下部分或内墙面不符合要求 禁忌57
 粮食平房仓的结构设计,没有考虑荷载和作用 禁忌58 仓内设置消防给水设施,仓外没有
 设置消防给水设施 禁忌59 在仓内使用可能产生高温的电气设备 禁忌60 筒仓与筒仓
 、筒仓与工作塔之间的栈桥设计,考虑不周全 禁忌61 计算储粮荷载时,参数选用不合理
 禁忌62 钢板筒仓结构,按承载能力极限状态进行设计时,内容不完整 禁忌63 由斜梁
 、上下环梁及钢板组成的正截锥壳仓顶,没有支撑措施 禁忌64 筒仓基础计算不符合规定
 禁忌65 钢支柱没有设置柱间支撑 禁忌66 钢板筒仓仓群及工作塔的危险区域等级划分、电
 气设备的防护等级、配电线路防护要求不符合国家标准 禁忌67 生物安全实验室没有防止昆虫
 、鼠等生物进入和外逃的措施 禁忌68 三级和四级生物安全实验室的半污染区及污染区内的顶棚
 上设置入孔、管道检修口 禁忌69 三级和四级生物安全实验室排风系统的设置不符合规定 禁
 忌70 三级和四级生物安全实验室备用排风机组不符合要求2 建筑结构3 建筑施工4 建
 筑材料5 建筑物理与建筑设备

<<建筑工程师禁忌>>

<<建筑工程师禁忌>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>