

<<最新电脑故障排除掌中宝>>

图书基本信息

书名：<<最新电脑故障排除掌中宝>>

13位ISBN编号：9787508408965

10位ISBN编号：7508408969

出版时间：2002-1

出版时间：中国水利水电出版社

作者：蒋锴编

页数：377

字数：220000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<最新电脑故障排除掌中宝>>

内容概要

本书精选电脑最常见的各类硬件与综合故障近500个，每个案例笔者都给出了相应的解决方案。

本书有三个区别于同类图书的特点：造型为“掌中宝”，方便易携带，可随时查阅；内含数十篇精选的电脑检修“专题讲座”，各大类症状的“标准检修流程”以及各种可能发生故障的日常防范措施，是初、中级用户的好帮手。

<<最新电脑故障排除掌中宝>>

书籍目录

前言第一部分 硬件故障排除及相关技巧 一、CPU、超频、风扇 A1.CPU风扇太吵 A2.风扇转速与资料不符 A3.风扇聚集了大量灰尘 A4.风扇转运时发出“哒哒”碰撞声 A5.CPU风扇不转引起异常声音 A6.双CPU为什么自检只显示出一个 A7.CPU频率有时自动降低 A8.转接卡不能调电压 A9.超频后无效 A10.强行关机导致系统警告CPU设置被更改 A11.CPU金手指氧化造成开机无反应实例 A12.超频后系统报告注册表损坏 A13.100MHz能超频,但83MHz却死机 A14.CPU核心被压坏造成无法启动 A15.CPU温度误报导致系统速度变慢 A16.超频导致黑屏后的解决方案 A17.CPU超频导致黑屏死机 A18.超频失败且硬盘损坏 A19.主板无CPU温度监控,可否改造 A20.AMD Dron温度离奇的高 A21.雷鸟CPU温度过高 A22.CPU超频造成运行死机 A23.超频后键盘和光驱灯长亮 A24.CPU的频率会自动降低 A25.CPU引起的内存自检后死机 A26.CPU温度报警 A27.CPU温度过高使系统变慢 A28.CPU的频率显示不固定 二、显卡故障 三、显示器故障 四、内存故障 五、主板、BIOS故障第二部分 专题讲座,检修标准流程 B1、电脑故障检修经典流程图 B2、维修前的工具准备与注意事项 B3、死机故障的常见起因及预防策略 B4、PC手柄常见故障的维修 B5、电脑遇故障上网求救完全指南

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>