

<<电视机录像机收录机集成块应急修>>

图书基本信息

书名：<<电视机录像机收录机集成块应急修理与代换>>

13位ISBN编号：9787800226922

10位ISBN编号：7800226921

出版时间：1993-12

出版时间：金盾出版社

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<电视机录像机收录机集成块应急修>>

### 内容概要

#### 内容提要

本书列举了278种型号的集成块应急修理与代换方法，详细介绍了通过外加元件或改动电路对只是局部损坏的集成块进行应急修理，以及用型号不同但功能相近的集成块或用分立元件组成的电路对已严重损坏的集成块进行代换的具体方法。

供读者学习仿效，举一反三，掌握对集成块损坏进行应急修理与代换的实际知识及技能。

书籍目录

目录

AN340P  
AN355  
AN362  
AN3100N  
AN3310S  
AN3409  
AN5256  
AN5435  
AN55I5  
AN552I  
AN5615  
AN5743  
AN6356N  
AN69I4  
AN7108  
AN7114E  
AN7116  
AN7118  
AN7I20  
AN7I45M  
AN7158N  
AN7176  
AN7178  
AN7310  
BA526  
BA526  
BA527  
BA532  
BA536  
BA656  
BA715  
BAI320  
BA3506  
BA42IO  
BA5I02A  
BA5402  
BA5406  
BA6209  
BA62I9  
BA6220  
BA6435S  
BU4606B  
BXI303  
CI263C

<<电视机录像机收录机集成块应急修>>

CA2004  
COP410L  
CX099  
CX130  
CX20106A  
CXA1034  
DO581  
D7176  
D7240AP  
D7607  
D7611AP  
D7668AP  
ESM7024  
HA1124  
HA1144  
HA1166  
HA1167  
HA1361  
HA1364  
HA1367R  
HA1377  
HA11107  
HA11215A  
HA11440A  
HA11489  
HA11580  
HA17812P  
HA51338SP  
HA118017  
HD44750A11  
HD44840  
HD614042  
HM6232  
HM6236  
HM6401  
HM6402  
HM7101  
HM7103  
HM9102  
HM9201  
HM9203  
ICP-N5  
IX0037CE  
IX0052CE  
IX0065CE  
IX0082PA  
IX0109CE

<<电视机录像机收录机集成块应急修>>

IX0205CE  
IX0238CE  
IX0308CE  
IX0324CE  
IX0355CE  
IX0365CE  
IX0388CE  
IX0464CE  
IX0465CE  
IX0512CE  
IX0640CE  
IX0689CE  
JU0003A  
JU0086  
JU0III  
JU0114  
JU0116  
JU130  
KI74YH7  
KA2101  
KC581C  
KC582C  
KC583C  
LA1201  
LA32IO  
LA3361  
LA4100  
LA4001  
LA4102  
LA4112  
LA4125  
LA4135  
LA4135  
LA4160  
LA4220  
LA4265  
LA4445  
LA4505  
LA4570  
LA5112M  
LA5511  
LA5515  
LA5521D  
LA5522  
LA5537  
LA7830  
LA7930

<<电视机录像机收录机集成块应急修>>

LA7935  
LM2808  
LM7382  
LQT-60-1  
M5073I-626  
M51102  
M51338P  
M5I354AP  
M51393AP  
M5I5I4AL  
M51521AL  
M5I544L  
M51601L  
MC13007  
MN1280P  
MN1405VKA  
MNI451BVK  
MNI5245  
MNI5342VGC  
NJM2903D  
PST520  
QS355  
SAA1290  
SL323  
NS76001  
STA441C  
STA471C  
STK436A  
STK4151  
STK4352  
STK5331  
STK5332  
STK5338  
STK5372H  
STK5421  
STK5424  
STK-6962  
STK72I6  
STK7406  
STR440  
STR451  
STR456  
STRI229  
STR4211I  
STR5314  
STR5412  
STR6020S

<<电视机录像机收录机集成块应急修>>

STR40090  
STR41090  
STR50103A  
STRD1806E  
STRD1816  
STRD6009E  
SVS-866  
TA7074P  
TA7176AP  
TA7193AP  
TA7210P  
TA7240AP  
TA7243P  
TA7246P  
TA7269P  
TA7299  
TA7313AP  
TA7315BP  
TA7604AP  
TA7607  
TA7609P  
TA7640AP  
TA764I  
TA7658P  
TA7668AP  
TA7680AP  
TA7681AP  
TA7757P  
TA8632F  
TA75902P  
TAA550B  
TBA120  
TBA120S  
TBA120T  
TBA130S  
TBA800  
TBA810AT  
TBA820M  
TBA950  
TBA1908A  
TC4053BP  
TX4069UBP  
TC9138AP  
TC9148P  
TDA440  
TDAIOII  
TDA1035S

<<电视机录像机收录机集成块应急修>>

TDA1037  
TDA1053  
TDA1151  
TDA1170  
TDAI904  
TDA1905  
TDAI950  
TDA2611AQ  
TDA2030  
TDA3190P  
TDA3565  
TDA3651AQ  
TDA4440  
TDA7050  
TEA2015A  
TEA5030  
TEA5620  
TMP47C460AN-9256  
TY40164  
ULI262N  
ULI492R  
UL1550  
ULN2204  
ULN3839  
μ PC1031H  
μ PC1032H  
μ PC1177H  
μ PC1185H  
μ PC1238  
μ PC1241H  
μ IPCI263C  
fiPC1277H  
μ PC1278H  
μ PC1350C  
fxPC1353C  
c.iPC1355C  
uPC1366C  
I'IPCI382  
PD7538C  
VEFC007  
VEFC009  
WYI2A  
SGAIOI  
56A106  
56A245-2  
3I32V

附录 电视机、录像机、收录机集成块代换表





版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>