

<<焊工常识（上部）>>

图书基本信息

书名 : <<焊工常识（上部）>>

13位ISBN编号 : 9787807473695

10位ISBN编号 : 780747369X

出版时间 : 2007-10

出版时间 : 深圳出版发行集团 , 海天出版社

作者 : 高元德

页数 : 646

版权说明 : 本站所提供之下载的PDF图书仅提供预览和简介, 请支持正版图书。

更多资源请访问 : <http://www.tushu007.com>

<<焊工常识（上部）>>

内容概要

《焊工常识（上部）》主要内容包括：电工学基本常识；手工电弧焊接的工具和设备；金属的基本知识；电焊条；手工电弧焊接工艺；焊接接头的质量及检验。

<<焊工常识（上部）>>

作者简介

高元德，男，汉族，1943年生于福建省诏安县。
电焊技师，中国电机工程学会会员，省级“五一劳动奖章”获得者，连续从事焊接职业41年，持有“锅炉压力容器焊工合格证”35年之久。
曾在国家级刊物《电力技术》杂志发表论文1篇，多次参加国内焊接技术交流会，并发表论文数篇。

<<焊工常识(上部)>>

书籍目录

第一章 电工学基本常识
第一节 电和电路
一、物质的组成和电结构
二、静止的电
三、导体、半导体和绝缘体
四、移动的电
五、电流的方向和电子运动方向
六、电和化学
七、安培、伏特和欧姆
八、电功率
九、电流的测量
第二节 电磁
一、磁
二、载流线圈所产生的磁场
三、磁场对载流导线的作用
第三节 电力
一、电力是怎样生产出来的
二、交流电
三、电站
四、电力的分配
五、电动机
六、电照明和电热
第二章 手工电弧焊接的工具和设备
第一节 焊接工具
一、面罩
二、护目玻璃
三、焊接电缆
四、焊钳
第二节 焊接设备--电焊机
一、电焊机型号编制办法 (JB-1475-74)
二、电焊机部分产品新、旧型号对照 (参见表2-6)
三、对电焊机的基本要求
1. 陡降的外特性
2. 对电焊机空载电压和短路电流的要求
3. 对电焊机调节特性的要求
4. 对电焊机动特性的要求
四、直流电焊机
1. 直流电焊机的几个名词解释
2. AX-320型直流手弧焊发电机
3. AXI-500型直流弧焊机
4. AX3-300-2型直流弧焊发电机
5. AX-165型与AXI-165型直流弧焊机
6. 多头直流弧焊机
五、交流弧焊机
1. 铁芯
2. 绕组
3. 交流弧焊机的工作原理
4. 常用交流弧焊机的结构、电路及工作原理
六、焊接整流器
1. 三相降压变压器
2. 内反馈三相磁放大器 (简称磁放大器)
3. 硅整流器组
4. 输出电抗器
5. 铁磁谐振式稳压器
6. 通风机组
7. 工作原理
八、焊接电流的调节
七、手工电弧焊接电源的开关与接线
1. 对电源开关的要求
.....
第三章 金属的基本知识
第四章 电焊条
第五章 手工电弧焊接工艺
第六章 焊接接头的质量及检验
参考书目
附表

<<焊工常识（上部）>>

编辑推荐

《焊工常识（上）》最适合刚刚拿起焊钳的青年焊工阅读参考，帮助焊工们扩大与专业技术有关的知识面。

<<焊工常识（上部）>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>