

<<国产轿车故障诊断与排除实例精>>

图书基本信息

书名：<<国产轿车故障诊断与排除实例精选>>

13位ISBN编号：9787111398202

10位ISBN编号：7111398203

出版时间：2013-1

出版时间：机械工业出版社

作者：张凤山 编

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<国产轿车故障诊断与排除实例精>>

内容概要

《国产轿车故障诊断与排除实例精选（丰田、本田、日产、马自达、现代专辑）》为北京现代、东风日产、东风本田、东风雪铁龙、东风标致、广汽本田、广汽丰田、一汽丰田、长安马自达、一汽马自达车系专辑，收录有北京现代伊兰特悦动，东风日产天籁、颐达、轩逸，东风本田CRV、思域，广汽本田思迪、锋范、飞度、雅阁，广汽丰田凯美瑞，一汽丰田卡罗拉、花冠、皇冠、锐志以及马自达等车型的维修案例。

《国产轿车故障诊断与排除实例精选（丰田、本田、日产、马自达、现代专辑）》共收录各种车型维修实例300余例。

各故障诊断与排除维修实例既有典型性，又有普遍性和实用性，读者可从中得到启示，举一反三，在维修排除类似故障时进行借鉴，并掌握故障诊断维修的一些关键方法。

本书继续保持涉及车型广、案例真实、分析透彻、通俗易懂的特色，所选故障具有一定的代表性，特别适合广大汽车维修人员、汽车驾驶人及汽车学校师生阅读参考。

书籍目录

前言第一章 北京现代车系故障维修实例第一节 北京现代伊兰特、伊兰特悦动轿车故障维修实例一、伊兰特轿车在正常行驶中突然熄火，无法起动二、伊兰特轿车正常行驶停车半小时后，发动机无法重新起动三、伊兰特轿车发动机无法起动四、伊兰特轿车动力不足五、伊兰特轿车行驶中加速无力，有时等红灯时车辆会自行熄火六、伊兰特轿车行驶中熄火七、伊兰特轿车行驶中熄火八、伊兰特轿车发动机动力不足九、伊兰特轿车怠速游车十、伊兰特悦动轿车不着车十一、伊兰特悦动轿车加速无力，发动机剧烈抖动，故障灯点亮报警十二、伊兰特轿车氧传感器故障十三、伊兰特轿车不着车十四、伊兰特轿车开前照灯时冷却液温度高十五、伊兰特轿车TCS OFF指示灯常亮，变速器入档和升档时冲击严重十六、伊兰特悦动轿车燃油表不工作十七、伊兰特轿车高速加速无力十八、伊兰特轿车起步和换档时都有很严重的冲击现象，加速无力十九、伊兰特悦动轿车自动变速器故障二十、伊兰特轿车正时错误引起的故障二十一、伊兰特轿车点火开关回位不良引起的遥控器失灵二十二、伊兰特轿车ABS失效故障二十三、伊兰特轿车安全气囊警告灯点亮二十四、伊兰特轿车行驶中3档不好进二十五、伊兰特悦动轿车空调效果很差二十六、伊兰特悦动轿车空调风道故障第二节 北京现代索纳塔轿车故障维修实例一、索纳塔轿车不能熄火二、索纳塔轿车遥控器不工作三、索纳塔轿车D位起步易熄火，无升档振动感四、索纳塔轿车冷车起动困难五、索纳塔轿车打开点火开关，变速器挂入倒档时倒车警报系统的蜂鸣器长鸣六、索纳塔轿车怠速时故障灯亮七、索纳塔领翔轿车偶然熄火故障第三节 北京现代途胜汽车故障维修实例一、途胜汽车加速不畅二、途胜汽车在行驶中发动机故障灯突然点亮，怠速轻微抖动，加速无力三、途胜汽车在行驶中经常出现发动机故障灯点亮现象第二章 东风车系故障维修实例第一节 日产天籁轿车故障维修实例一、天籁轿车发动机不能起动二、天籁轿车加速不良三、天籁轿车行驶加速困难四、天籁轿车最高车速不能超过120km/h五、天籁轿车无法起动六、新天籁轿车无法起动七、天籁轿车排气管冒蓝烟八、新天籁轿车排气管冒蓝烟九、天籁轿车加速熄火十、天籁轿车在行驶中仪表灯突然熄灭十一、天籁轿车前照灯的自动点亮功能不能正常工作十二、天籁轿车车外后视镜有时不能调节十三、天籁轿车自动变速器升档时车身严重抖动十四、天籁轿车失去转向助力功能十五、新天籁轿车仪表板上的ABS故障灯常亮十六、天籁轿车ABS灯亮且灯光不受控制第二节 日产奇骏、颐/骐达轿车故障维修实例一、奇骏轿车无法起动二、颐达轿车怠速发抖三、骐达轿车行驶时加速无力，挂档后发动机抖动四、骐达轿车怠速抖动五、骐达轿车起动发动机时行李箱盖会自动开锁六、颐达轿车无法起动七、颐达轿车发动机抖动八、颐达轿车ABS灯常亮（一）九、颐达轿车ABS灯常亮（二）十、骐达轿车遥控失效，操纵遥控器时门锁没有反应第三节 日产轩逸轿车故障维修实例一、轩逸轿车油耗高二、轩逸轿车不着车三、轩逸轿车燃油指示灯点亮第四节 东风标致轿车故障维修实例一、标致307轿车发动机熄火无法行驶二、标致307轿车无法起动（一）三、标致307轿车特殊故障四、标致307轿车ABS故障指示灯闪亮五、标致307轿车ABS故障六、标致307轿车操纵变速杆时显示无变化七、标致307轿车在用遥控器锁门时，防盗警告喇叭会鸣叫八、标致307轿车四个车门锁都无法关闭，锁上后马上就会有反弹的现象九、标致307轿车空调不工作十、标致307轿车夜间行车时，前照灯的远光时有时无十一、标致307轿车无法起动（二）十二、标致307轿车操作左前和右前电动车窗升降器时没有反应第五节 东风雪铁龙C2、世嘉轿车故障维修实例一、雪铁龙C2轿车仪表上无车速信息显示，且ABS故障灯常亮二、雪铁龙C2轿车安全气囊故障灯常亮（一）三、雪铁龙C2轿车无法起动（一）四、雪铁龙C2轿车安全气囊故障灯常亮（二）五、雪铁龙C2轿车组合仪表上全部的故障灯都同时点亮六、雪铁龙C2轿车无法起动（二）七、雪铁龙C2轿车自动变速器变速杆不能正常工作八、雪铁龙C2轿车无法起动（三）九、世嘉轿车不能正常着车十、世嘉轿车ESP（电子稳定程序）系统故障指示灯闪烁第六节 东风雪铁龙赛纳、凯旋，东风悦达起亚轿车故障维修实例一、赛纳轿车加速无力二、赛纳轿车无法起动（一）三、赛纳轿车无法起动（二）四、赛纳轿车更换蓄电池和火花塞后怠速游车五、千里马轿车行驶中发动机熄火六、千里马轿车当开启后雾灯时蜂鸣器长鸣七、赛拉图轿车防盗系统不起作用八、赛拉图轿车发动机发出“哒哒”的异响九、远舰轿车无法着车十、凯旋轿车按门锁遥控器的锁定或开锁按钮，所有车门锁均不动作十一、凯旋轿车在一周的时间内连续烧坏了两个门锁驱动器第三章 广汽丰田凯美瑞轿车故障维修实例一、凯美瑞轿车发动机抖动严重二、凯美瑞轿车高速行驶异响三、凯美瑞轿车怠速不稳四、凯美瑞轿车怠速挂档起步时冲击五、凯美瑞轿车发动机故障灯常亮（一

<<国产轿车故障诊断与排除实例精>>

六、凯美瑞轿车发动机故障灯亮（一）七、凯美瑞轿车发动机故障灯常亮（二）八、凯美瑞轿车无法起动（一）九、凯美瑞轿车发动机故障灯亮（二）十、凯美瑞轿车清除故障码后故障灯熄灭，但行驶约300km后再次点亮十一、凯美瑞轿车发动机冷却液温度高十二、凯美瑞轿车遥控失灵十三、凯美瑞轿车遥控无法开启行李箱十四、凯美瑞轿车后部有异响十五、凯美瑞轿车自动变速器疑难故障十六、凯美瑞轿车巡航定速失效十七、凯美瑞轿车导航工作异常十八、凯美瑞轿车发动机异响十九、凯美瑞轿车发动机故障灯亮（三）二十、凯美瑞轿车无法起动（二）二十一、凯美瑞轿车发动机抖动大二十二、凯美瑞轿车制动异常（一）二十三、凯美瑞轿车发动机故障灯亮（四）二十四、凯美瑞轿车空调异味二十五、凯美瑞轿车怠速抖动大二十六、凯美瑞轿车车内异响二十七、凯美瑞轿车制动异常（二）二十八、凯美瑞轿车空调制冷效果差二十九、凯美瑞轿车空调不制冷（一）三十、凯美瑞轿车自动空调出风冷热不均三十一、凯美瑞轿车发动机敲缸三十二、凯美瑞轿车空调不制冷（二）三十三、凯美瑞轿车开前照灯时仪表报警三十四、凯美瑞轿车发动机故障灯时亮时不亮三十五、凯美瑞轿车按遥控器没反应第四章 一汽丰田卡罗拉、锐志、花冠、皇冠轿车故障维修实例第一节 卡罗拉轿车故障维修实例一、卡罗拉轿车换完线束后无法起动二、卡罗拉轿车发动机无法起动三、卡罗拉轿车怠速过低游车四、卡罗拉轿车发动机故障灯亮五、卡罗拉轿车转向沉重，P/S灯亮六、卡罗拉轿车音响播放有时无声七、卡罗拉轿车遥控后视镜不工作第二节 锐志轿车故障维修实例一、锐志轿车发动机不能熄火二、锐志轿车发动机解体安装后不能起动三、锐志轿车电动助力转向突然失效四、锐志轿车电动玻璃无法自动升降五、锐志轿车P/S灯常亮六、锐志轿车电路故障七、锐志轿车空调间歇不制冷第三节 花冠、皇冠轿车故障维修实例一、花冠EX轿车安全防盗系统不起作用二、花冠轿车发动机无法起动三、皇冠轿车行李箱锁无法开锁四、皇冠轿车ABS故障灯报警第五章 广汽本田、东风本田轿车故障维修实例第一节 飞度轿车故障维修实例一、飞度轿车发动机熄火二、飞度轿车CVT变速器异响三、飞度轿车ABS特殊故障四、新飞度轿车用遥控器锁车时，车门无法锁上五、飞度轿车车身振动第二节 雅阁轿车故障维修实例一、雅阁轿车发动机空转二、雅阁轿车挂上倒档后踩加速踏板熄火三、雅阁轿车燃油表指针无反应四、雅阁轿车3档升4档时瞬间打滑五、雅阁轿车D位指示灯一直闪亮，N位指示灯却一直不亮六、雅阁轿车变速杆不能移动七、雅阁轿车座椅加热器故障第三节 奥德赛、锋范、思迪轿车故障维修实例一、奥德赛无法挂档二、锋范发动机故障警告灯偶尔点亮三、思迪发动机故障警告灯报警第四节 东风本田思域、思铂睿轿车故障维修实例一、思域轿车挂档冲击大二、思域轿车ETCS继电器工作异常三、思域轿车空调不制冷四、思域轿车空调不制冷，发动机故障灯亮五、思域轿车室外温度显示不准六、思铂睿轿车开空调时出风口有时会吹热风第六章 一汽马自达、长安马自达、海马轿车故障维修实例一、马自达6轿车发动机故障警告灯点亮，起动困难，无法加速二、马自达6轿车锁车后偶尔会突然报警三、马自达6轿车发动机怠速抖动四、马自达6轿车不着车故障五、马自达6轿车出事故维修后发动机怠速不稳，动力不足六、马自达6轿车发动机人为故障七、马自达6轿车发动机无法起动八、马自达6轿车外后视镜折回功能失灵九、马自达6轿车发电机不发电十、马自达6轿车在4个车门关闭情况下，仪表板上的车门开启指示灯依然点亮十一、马自达6轿车打开空调、前照灯，若挂档起步时发动机偶尔会抖动。

如果不开空调、前照灯或将变速器置于空档，发动机则运转平稳十二、马自达6轿车自动变速器警告灯（AT）突然亮起：变速器无1、2档，无手动模式十三、马自达6轿车无巡航功能十四、马自达6轿车ABS和DSC OFF及牵引力控制灯常亮不灭十五、马自达2轿车空调不制冷故障十六、马自达3轿车发动机故障灯点亮，且行驶无力，加速发闷十七、马自达3轿车事故维修后出现的奇怪故障十八、马自达3轿车防盗系统故障十九、马自达3轿车转向沉重，不易操作，EPS故障灯常亮二十、马自达3轿车空调不制冷，吹出的风为常温二十一、马自达3轿车行驶中发动机室盖处不时有白色烟雾冒出二十二、普力马轿车变速器倒档冲击过大

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>