<<WCDMA信令解析与网络优化>>

图书基本信息

书名:<<WCDMA信令解析与网络优化>>

13位ISBN编号: 9787111436249

10位ISBN编号:7111436245

出版时间:2013-10-30

出版时间:机械工业出版社

作者:王晓龙

版权说明:本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介,请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com

<<WCDMA信令解析与网络优化>>

内容概要

本书全面深入地对WCDMA系统中各种不同业务的信令消息进行了解析,涉及的信令流程内容包括系统消息、语音主被叫业务、HSDPA数据业务、HSUPA数据业务、软切换流程、同频硬切换流程、异频硬切换流程、异系统电路域切换、异系统分组域切换、2G到3G电路域切换、直接重试流程、位置区更新、路由区更新、迁移流程、DSCR流程和小区更新流程,上述信令流程基本涵盖了WCDMA系统中所有的业务流程,可以称为信令大全。

本书在叙述上并不只注重于对信令流程的说明,更在于对信令流程中重点消息内容单元的详细解释, 以及信令消息中内容与原理映射关系的梳理,通过对上面全业务信令流程消息的解析使之成为实际中 分析定位问题的一种重要手段。

本书还收录了作者在实际工作中对各种不同优化专题的汇总,分为数据业务优化、移动性能优化、终端问题优化和功能性优化等方面,属于作者在之前的著作《WCDMA网络专题优化》中内容的延伸,同时也是通过信令分析解决实际问题的例证。

<<WCDMA信令解析与网络优化>>

书籍目录

•	_	_
百	īĪ	\equiv
н	ч	

第1章 信令解析的含义及意义 第2章 WCDMA网络结构及接口

- 2.1 UU接口
- 2.2 IUB接口
- 2.3 IUR接口
- 2.4 IU接口

第3章 信令解析

- 3.1 系统消息
- 3.1.1 概述
- 3.1.2 信令流程及解析
- 3.2 主叫信令流程
- 3.2.1 概述
- 3.2.2 信令流程及解析
- 3.2.3 RRC连接建立
- 3.2.4 直传消息传递
- 3.2.5 RAB连接建立
- 3.2.6 呼叫接通
- 3.2.7 呼叫释放
- 3.3 被叫信令流程
- 3.3.1 概述
- 3.3.2 信令流程及解析
- 3.4 数据业务信令流程
- 3.4.1 概述
- 3.4.2 HSDPA信令流程及解析
- 3.4.3 HSUPA信令流程及解析
- 3.5 移动性信令流程
- 3.5.1 概述
- 3.5.2 软切换信令流程及解析
- 3.5.3 同频硬切换信令流程及解析
- 3.5.4 异频硬切换信令流程及解析
- 3.5.5 3G到2G电路域切换信令流程及解析
- 3.5.6 3G到2G分组域切换信令流程及解析
- 3.5.7 2G到3G电路域切换信令流程及解析
- 3.5.8 直接重试信令流程及解析
- 3.6 位置区更新信令流程
- 3.6.1 概述
- 3.6.2 信令流程及解析
- 3.7 路由区更新信令流程
- 3.7.1 概述
- 3.7.2 信令流程及解析
- 3.8 迁移信令流程
- 3.8.1 概述
- 3.8.2 信令流程及解析
- 3.9 DSCR信令流程

<<WCDMA信令解析与网络优化>>

- 3.9.1 概述
- 3.9.2 信令流程及解析
- 3.1 0小区更新信令流程
- 3.1 0.1 概述
- 3.1 0.2 信令流程及解析

第4章 数据业务优化

- 4.1 数据卡与SIM卡不匹配导致数据业务失败问题分析
- 4.1.1 问题背景
- 4.1.2 问题分析
- 4.1.3 解决方法
- 4.1.4 速率不匹配问题小结
- 4.2 一种修改数据业务定时器改善用户上网体验的方法
- 4.2.1 问题背景
- 4.2.2 小流量数据业务问题
- 4.2.3 一种修改定时器改善数据业务使用感受的方法
- 4.2.4 优化意义
- 第5章 移动性能优化:移动网络CS域2G切换至3G的功能
- 5.1 问题背景
- 5.2 切换参数设置及流程
- 5.3 局内切换
- 5.4 局间切换
- 5.5 存在问题
- 5.6 相关结论和总结

第6章 终端问题优化

- 6.1 3G网络静态迁移过程中测量控制下发机制对于通话的影响
- 6.1.1 问题背景
- 6.1.2 与迁移失败相关的因素
- 6.1.3 解决迁移失败的方法
- 6.1.4 问题总结
- 6.2 诺基亚6720终端通话过程中出现测量控制失败导致业务异常问题分析
- 6.2.1 问题背景
- 6.2.2 通话过程中测量控制失败的原因
- 6.2.3 解决测量控制失败的方法
- 6.2.4 问题总结
- 6.3 诺基亚N85终端在3G网络使用QQ掉线问题分析
- 6.3.1 问题背景
- 6.3.2 QQ掉线的原因
- 6.3.3 解决QQ掉线的方法
- 6.3.4 优化意义

第7章 功能性优化

- 7.1 3G网络应对大话务量冲击策略
- 7.1.1 相关背景
- 7.1.2 多载波负载均衡策略
- 7.1.3 常见拥塞问题及应对策略
- 7.1.4 减轻网络负载其他功能性方法
- 7.1.5 小结
- 7.2 3G系统RB快速重配功能减小业务

<<WCDMA信令解析与网络优化>>

建立时延优化

- 7.2.1 相关背景
- 7.2.2 RB快速重配置原理
- 7.2.3 优化效果
- 7.2.4 推广价值
- 7.3 WCDMA网络HCS功能研究
- 7.3.1 相关背景
- 7.3.2 HCS原理
- 7.3.3 HCS功能适用场景
- 7.3.4 注意事项
- 7.4 3G系统状态迁移功能研究
- 7.4.1 相关背景
- 7.4.2 功能优化效果
- 7.4.3 状态迁移原理
- 7.4.4 开通方法及功能实现
- 7.4.5 遗留问题
- 7.5 3G系统快速休眠功能研究
- 7.5.1 相关背景
- 7.5.2 功能优化效果
- 7.5.3 快速休眠原理
- 7.5.4 开通方法及功能实现
- 7.5.5 遗留问题及优化情况
- 7.5.6 总结

第8章 其他专题优化

- 8.1 3G网络室内分布第三载频组网参数设置策略
- 8.1.1 相关背景
- 8.1.2 参数设置策略
- 8.1.3 三载波组网策略总结
- 8.2 寻呼碰撞导致呼叫失败问题优化
- 8.2.1 问题背景
- 8.2.2 被叫接入失败分析
- 8.2.3 优化措施
- 8.2.4 优化效果
- 8.2.5 总结
- 附录

附录A 信令消息中的数值计算方法

附录B 缩略语

参考文献

<<WCDMA信令解析与网络优化>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介,请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com