

<<铁路客车走行部故障判断与处理>>

图书基本信息

书名：<<铁路客车走行部故障判断与处理>>

13位ISBN编号：9787113114428

10位ISBN编号：7113114423

出版时间：2010-5

出版时间：中国铁道出版社

作者：李文仁 编

页数：208

字数：152000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<铁路客车走行部故障判断与处理>>

内容概要

本书重点介绍了铁路客车走行部（转向架、制动装置及车钩缓冲装置）的故障部位结构及技术要求，对故障客车概况、故障症状、原因分析、处理验证，用实例进行说明，并提出预防措施和改进建议。本书可供铁路客车检修、运用、管理、设计制造人员及相关部门参考。

<<铁路客车走行部故障判断与处理>>

书籍目录

1 转向架 1.1 摇枕 例1 209T型转向架摇枕纵向(前后)不水平 1.2 心盘 例1 客车曲线运行有异响 1.3 心盘垫板 例1 新造客车下心盘垫板过厚 例2 厂修客车下心盘无垫板,摇枕弹簧加超厚胶垫 例3 段修客车下心盘无垫板,翻转摇枕吊支承板调整车钩高度 例4 同一下心盘垫板厚度(横向)不一致,车体倾斜 例5 同一下心盘垫板厚度(纵向)不一致,摇枕倾斜 1.4 旁承 例1 上旁承磨损板与安装座组装不严密 例2 心盘承载客车旁承压死 例3 209HS型转向架摇枕倾斜 例4 209HS型、SW-160型转向架摇枕纵向不复位 1.5 轴箱及轴箱定位装置 例1 206型转向架弹簧支柱与支持环卡死 例2 金属迷宫式轴箱误装橡胶密封式轴箱定位套环、缓冲垫 例3 金属迷宫轴箱误装橡胶密封轴箱定位座 例4 金属迷宫轴箱误装橡胶密封轴箱2 制动装置3 车钩缓冲装置

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>