

<<车工国家职业技能鉴定指南>>

图书基本信息

书名：<<车工国家职业技能鉴定指南>>

13位ISBN编号：9787121178115

10位ISBN编号：7121178117

出版时间：2012-8

出版时间：电子工业出版社

作者：晏丙午 编

页数：255

字数：428800

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<车工国家职业技能鉴定指南>>

内容概要

《车工国家职业技能鉴定指南：初级、中级（国家职业资格五级、四级）》以《国家职业标准：车工》为依据，对参加车工（国家职业资格五级、四级）鉴定考试的考生梳理知识、强化训练、提高应试能力有直接的帮助和指导作用。

体现了车工的职业特色，突出针对性、典型性、实用性，涵盖了相应级别考核的主要理论知识和操作技能。

为便于考生把握相应等级的考核要求，指南给出了学习要点、工作要求及鉴定要素；为便于考生熟悉考核内容、题型，指南以试题的形式阐述了相应等级应掌握的考核点并配有参考答案或评分标准。

<<车工国家职业技能鉴定指南>>

书籍目录

初级篇

第一部分 职业鉴定简介及申报条件

- 一、考核内容、考核方式和考核要求
- 二、车工初级工理论知识鉴定要素细目表
- 三、车工初级工实操技能鉴定要求与鉴定细目表
- 四、对申报鉴定者的基本要求
- 五、对车工初级工的工作要求
- 六、比重表

第二部分 理论试题精选和试卷样例

- 一、学习要点
- 二、判断题（对的画“ ”，错的画“×”）
- 三、选择题（选择正确答案填入括弧）
- 四、模拟试卷1
- 五、模拟试卷2

第三部分 实操试题精选与指导

- 第一题 车砂轮法兰
- 第二题 车锥齿轮
- 第三题 车三球手柄
- 第四题 车螺套
- 第五题 车球头联轴节
- 第六题 车冲头
- 第七题 车连接轴
- 第八题 车锥孔轴套
- 第九题 车喷嘴
- 第十题 车阶梯轴
- 第十一题 车锥柄螺杆
- 第十二题 车螺杆
- 第十三题 车球头锥轴
- 第十四题 车锥套
- 第十五题 车螺母
- 第十六题 车轴
- 第十七题 车套
- 第十八题 车滚花螺母
- 第十九题 车滚花轴
- 第二十题 车弧形套

第四部分 试卷和样卷答案

- 一、判断题答案
- 二、选择题答案
- 三、模拟试卷1答案
- 四、模拟试卷2答案

中级篇

第一部分 职业鉴定简介及申报条件

- 一、考核内容、考核方式和考核要求
- 二、车工中级理论知识鉴定要素细目表
- 三、车工中级工实操技能鉴定要求与鉴定细目表

<<车工国家职业技能鉴定指南>>

四、对申报鉴定者的基本要求

五、对车工中级工的工作要求

六、比重表

第二部分 理论试题精选和试卷样例

一、学习要点

二、判断题（对的画“ ”，错的画“×”）

三、单项选择题（选择正确答案填入括弧）

四、多项选择题（在答案中选择2个以上正确答案，填入括弧）

五、模拟试卷1

六、模拟试卷2

第三部分 实操试题精选与指导

第一题 车丝杠

第二题 车轴套

第三题 车连接盘

第四题 车偏心轴

第五题 车蜗杆

第六题 车梯牙轴套

第七题 车偏心轴套

第八题 车十字孔偏心轴

第九题 车圆锥偏心套

第十题 车球头螺杆

第十一题 车梯形螺母

第十二题 车锥柄螺杆

第十三题 车梯形螺杆

第十四题 车双线螺杆

第十五题 车十字孔套

第十六题 车主轴套

第十七题 车法兰盘

第十八题 车三联齿轮

第十九题 车V带轮

第二十题 车调节螺杆

第四部分 试卷和样卷答案

一、判断题答案

二、单项选择题答案

三、多项选择题答案

四、模拟试卷1 答案

五、模拟试卷2 答案

<<车工国家职业技能鉴定指南>>

章节摘录

版权页：插图：2.忠于职守就是要求把自己（ ）的工作做好。

A.道德范围内 B.职业范围内 C.生活范围内 D.社会范围内 3.具有高度责任心不要求做到（ ）。

A.方便群众，注重形象 B.责任心强，不辞辛苦 C.尽职尽责 D.工作精益求精 4.违反安全操作规程的是（ ）。

A.自己制定生产工艺 B.贯彻安全生产规章制度 C.加强法制观念 D.执行国家安全生产的法令、规定 5.保持工作环境清洁有序的是（ ）。

A.不随时清除油污和积水 B.不在通道上放置物品 C.不能保持工作环境卫生 D.毛坯、半成品不按规定堆放整齐 6.平行投影法中，投影线与投影面垂直时的投影称为（ ）。

A.斜投影 B.中心投影 C.平行投影 D.正投影 7.物体三视图的投影规律是，左俯视图应（ ）。

A.长对正 B.高平齐 C.宽相等 D.左右对齐 8.公差带大小是由（ ）决定的。

A.公差值 B.基本尺寸 C.公差带符号 D.被测要素特征 9.有关“表面粗糙度”，下列说法不正确的是（ ）。

A.是指加工表面上所具有的较小间距和峰谷所组成的微观几何形状特性 B.表面粗糙度不会影响到机器的工作可靠性和使用寿命 C.表面粗糙度实质上是一种微观的几何形状误差 D.一般是在零件加工过程中，由于机床—刀具—工件系统的振动等原因引起的 10.结构钢中的有害元素是（ ）。

A.锰 B.硅 C.硫 D.铬 11.钢为了提高强度应选用（ ）热处理。

A.退火 B.正火 C.淬火+回火 D.回火 12.机床的主轴是机床的（ ）。

A.原动部分 B.工作部分 C.传动部分 D.自动控制部分 13.（ ）是由链条和具有特殊齿形的链轮组成的传递运动和动力的传动。

A.齿轮传动 B.链传动 C.螺旋传动 D.带传动 14.在碳素钢中加入适量的合金元素形成了（ ）。

A.硬质合金 B.高速钢 C.合金工具钢 D.碳素工具钢 15.组合夹具是机床夹具中一种标准化、系列化、通用化程度（ ）的工艺装备。

A.较低 B.较高 C.较差 D.通用 16.钟表式百分表测量头与被测表面接触时，测量杆应（ ）于被测表面。

编辑推荐

<<车工国家职业技能鉴定指南>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>