

<<综合计量工>>

图书基本信息

书名：<<综合计量工>>

13位ISBN编号：9787502177096

10位ISBN编号：7502177094

出版时间：2010-4

出版时间：石油工业

作者：中国石油天然气集团公司职业技能鉴定指导中心

页数：409

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<综合计量工>>

内容概要

《石油石化职业技能鉴定试题集：综合计量工》是由中国石油天然气集团公司职业技能鉴定指导中心依据综合计量工职业资格等级标准，统一组织编写的《石油石化职业技能鉴定试题集》中的一本。

《石油石化职业技能鉴定试题集：综合计量工》包括综合计量工初级工、中级工、高级工、技师和高级技师五个级别的理论知识试题和技能操作试题，是综合计量工职业技能培训和鉴定的必备用书。

<<综合计量工>>

书籍目录

综合计量工职业资格等级标准（节选） 第一部分初级工理论知识试题 鉴定要素细目表 理论知识试题
理论知识试题答案 第二部分初级工技能操作试题 考核内容层次结构表 鉴定要素细目表 技能操作试题
第三部分中级工理论知识试题 鉴定要素细目表 理论知识试题 理论知识试题答案 第四部分中级工技能
操作试题 考核内容层次结构表 鉴定要素细目表 技能操作试题 第五部分高级工理论知识试题 鉴定要素
细目表 理论知识试题 理论知识试题答案 第六部分高级工技能操作试题 考核内容层次结构表 鉴定要素
细目表 技能操作试题 第七部分技师和高级技师理论知识试题 鉴定要素细目表 理论知识试题 理论知识
试题答案 第八部分技师和高级技师技能操作试题 考核内容层次结构表 鉴定要素细目表 技能操作试题
参考文献

<<综合计量工>>

章节摘录

版权页：插图：（ ）49.AE008急性中毒绝大多数是积蓄性毒物所引起的。

- （ ）50.AE009苯中毒可导致贫血和白血病。
- （ ）51.AE010只有动用明火的作业才属于动火作业。
- （ ）52.AE011患有精神病等职业禁忌症的人员不准参加高处作业。
- （ ）53.AE012限定空间作业缺氧富氧，毒害物质超过安全浓度，都会造成事故。
- （ ）54.AE013化学灼伤的症状与病情和热力灼伤大致相同。
- （ ）55.AE014通风机产生的噪声属于机械性噪声。
- （ ）56.AE015生态系统是由生物群落与其生存环境间不断地进行着物质循环和能量流通过程所形成的统一整体。
- （ ）57.AE016中华人民共和国环境保护法共有6章47条。
- （ ）58.AF001在Excel中，由于工作簿窗口被恢复，因此将工作簿的标栏并入了应用程序标栏中。
- （ ）59.AF002默认情况下，启动Excel时，屏幕上会出现“常用”工具栏和“表格和边框”工具栏，如果要执行某个命令，只要单击相应的按钮即可。
- （ ）60.AF003在Excel中，要在插入单元格的位置选择单元格或区域，选择“表格”菜单中的“单元格”命令。
- （ ）61.AF004在Excel中，移动单元格可以通过鼠标拖拉或使用复制和粘贴命令。
- （ ）62.AF005在Excel中，每一列的缺省列宽为8.38。
- （ ）63.AF006 Excel在插入新的工作表之前，必须将插入位置右边的工作表激活为活动工作表。
- （ ）64.AF007默认情况下，Excel为每个新建工作簿创建三个工作表，标签名分别是Sheet1、Sheet2、Sheet3。
- （ ）65.AF008在Excel中，不可以用单元格引用来代替单元格中的实际值。
- （ ）66.AF009在Excel的工作表内，可将连续的单元格区域称之为范围。
- （ ）67.AF010单击快捷工具栏中的“Microsoft PowerPoint”图标可启动该应用程序。
- （ ）68.AF011在PowerPoint中按PgDn键可以将下一张幻灯片移入视野。
- （ ）69.AF012PowerPoint中，如果要查看幻灯片放映效果，单击“视图”菜单中“幻灯片浏览”命令。
- （ ）70.AF013“演示文稿”是PowerPoint默认的文件保存类型，其文件扩展名为.PPT。
- （ ）71.AF014PowerPoint可以插入新幻灯片，或者从其他演示文稿中插入幻灯片。
- （ ）72.AF015PowerPoint中，若要删除、复制或排列幻灯片的顺序，最好在幻灯片浏览视图中编辑。
- （ ）73.AF016PowerPoint中，需要组织和改进文件内容时，可在大纲视图下进行。
- （ ）74.AF017在PowerPoint组织结构图中，一个图框中文字遇到边框就自动换行，而不会超出边框。
- （ ）75.AF018在PowerPoint的幻灯片放映过程中，基本控制方法是单击鼠标左键，向后放映一张幻灯片。
- （ ）76.AF019在PowerPoint幻灯片浏览视图中，只能查看幻灯片，不能对它们进行任何操作。
- （ ）77.BA001重复性也表示仪表随机误差的大小。

<<综合计量工>>

编辑推荐

《石油石化职业技能鉴定试题集:综合计量工》由中国石油天然气集团公司职业技能鉴定指导中心编。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>