

<<雷电灾害典型案例分析>>

图书基本信息

书名：<<雷电灾害典型案例分析>>

13位ISBN编号：9787502943943

10位ISBN编号：7502943943

出版时间：2007-11

出版时间：气象

作者：李家启

页数：586

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<雷电灾害典型案例分析>>

内容概要

雷电灾害案例是人们用鲜血、生命和巨大的物质财富损失为代价留给后人的宝贵财富，是防雷安全管理的警示录、活教材。

《雷电灾害典型案例分析》通过对雷电灾害典型案例的分析，寻找雷电灾害发生的规律和原因，以便有针对性地开展防雷安全教育，是提高全社会防雷安全意识、普及防雷安全知识的重要方法。

同时，通过对典型雷电灾害案例分析，结合个人或者单位实际，也可以分析自身雷电防护知识（或方法）缺乏或者潜在的危险因素，及时弥补不足或消除存在的防雷安全隐患，预防雷电灾害事故的发生。

<<雷电灾害典型案例分析>>

书籍目录

序言前言第一章 建筑物消雷器也会被雷电击断吗？

雷轰“鸡厂”引火灾，损失惨重安装了防雷装置，怎么还会遭雷击？

屋顶查漏，闪电击爆电视将他震下30分钟急救雷击粮库“雷公”一次劫走250万！

棉麻仓库遭雷击起火防雷接地不良 饭店遭受雷击惊雷一声 小孩毙命“雷公”发威 调压箱爆炸

家电毁坏农妇洗拖把遭雷击昏迷雷击塑钢窗 墙体炸裂台灯下做作业 北碚一九龄男童遭雷击身亡惊

雷炸穿五层楼一声雷响 击穿厨房雷击建筑 砸坏车辆建设单位才是事故的责任单位避雷带暗敷 女儿墙

遭雷击关门时遭雷击 报贩生命垂危第二章 市政广州五羊雕像遭雷击 一只羊角被击落大客车行驶途中

遭雷击起火 乘客无一伤亡大树挂断电缆 轻轨瘫痪雷击广告牌 机房遭殃雷击索道 暂停营运雷电击落供

电电缆 火车停开8小时“雷公”偷袭水厂 沙区40万人断水雷声过后 灯饰工程遭损坏松藻矿

区遭雷击 大树电视齐遭殃一道雷电“炸断”南京地铁电网雷击大树砸死人第三章 电力是雷

击火还是人为放火？

雷击起火烧毁经济林雷击造成万洋集团生产中断雷劈断过江电线 10万人用电告急雷击惹祸 停电20小时

鱼死万斤派出所所长徒手拖走万伏高压线一起变压器雷击事故蹊跷炸雷竟两次击中同一房顶雷击大树

光缆损坏第四章 电子信息系统“11·8”雷击事故调解息诉 电信公司补偿死者68万元

雷击高压线 殃及信息机房通信基站惹祸端雷击银行 股民恐慌广播电视网络惹官司地磅称重系统也会

遭雷击吗？

广电雷击影响大二怪哉 雷电能启动灭火喷淋系统广东考场遭雷击停电数十秒 电子监控受损晴空万里

电涌SPD燃烧接地网不规范 银行招雷击第五章 石油震惊中外的山东黄岛油库特大火灾防雷装置成摆设

浮顶油罐遭雷击万吨油罐遭雷击 发生爆炸起火鹤管引雷 铁路罐车起火采光孔壁遇雷击 覆土油罐起火

灾输油管线遭雷击 石油洞库被摧毁防雷装置损坏 雷击油罐起火半地下油罐雷击爆炸塔吊遭雷击 油库

起火灾雷击覆土油罐 引起爆炸起火雷击架空电线引起库房配电着火雷电引发高电压蹿入洞内烧毁电器

高压线遭雷击 油库险酿火灾雷击古树引起桶装油库发生着火静电引发卸油罐车着火接地已失效 静电

酿火灾接卸抽提溶剂油时产生静电放电引起油罐起火灌装油速度过快 静电放电引起油罐爆炸起火油罐

从顶部进油引发爆炸起火塑料桶灌装油品静电着火穿易生静电服装 油罐取样引起着火第六章 化工球

雷逞凶 化工厂31人伤亡烈火烧烤石油醚 万人紧急疏散化工厂遭雷击 危及千吨危化品一声闷雷 数十气

罐连环爆一声雷响 电脑冒白烟雷击引发厂房大火 消防官兵奋战3小时扑灭一声炸雷 放散管燃爆雷击鞭

炮厂火药仓库爆炸 千户人家门窗玻璃尽碎爆竹加工厂遭雷击 炸掉山头一角“雷公”光顾 煤矿停产

第七章 加油站天灾乎，人祸乎？

雷雨天气，加油岛可否停车？

架空电力线须防火，还是防雷？

雷击大树 油罐起火加油机不接地 雷电感应起火加油站卸油 静电引爆油气油罐不接地 加油站卸油起火

灾第八章 航空（天）机场雷达遭雷击 上百航班延误机场跑道遭雷击 240多航班延误空中惊魂 闪电击中

布莱尔专机雷电打掉机头 载200人客机迫降闪电击中美国航天飞机发射架航空自卫队遭雷击 地下油罐

爆炸第九章 施工工地高速路上工棚遭遇雷击 10名工人死伤各半工棚遭雷击 六民工受伤闪电击中电雷

管 炸伤12名躲雨民工裸露，可怕的接地第十章 森林4500警民力扑大兴安岭大火万州森林雷击失火23小

时 人工降雨淋灭惊心动魄斗火魔第十一章 户外雨天树下聚赌 浙江临海15人雷击死15人伤福建晋江一

老汉耕作被雷击晕广东揭阳游黄岐山避雨遭雷击 两人死亡三人伤中国球员江涛遭雷击身亡 新加坡联

赛引起轩然大波未关注气象预报 游泳遭受雷击雨后收衣服 村民遭雷击夫妻路过树下 不幸雷击身亡儿

子出门买方便面被雷电击倒 父爱唤醒他阵风8级骤雨倾盆 罕见雷雨冰雹夜袭武汉城区惊雷化火球 炸死

两工人第十二章 学校被惊雷击中的软肋学校频遭雷击 致灾原因何在在大学新生军训突遭雷击 1女生死

亡5人受伤雷击劈裂大树 一大学生被雷电击昏雷电频频光临的教师宿舍第十三章 其他雷击玻璃现花纹

乡人当作仙女拜一村遭雷击身亡 卫生院五千元补助平息出车慢雷击恐慌症困扰48名受伤学生电梯遭

雷击停运半月 物管要业主筹钱维修新疆农五师八十三团出怪事 棉花竟遭雷电击动物园马鹿遭雷电吓

死奶牛被雷击 养牛人安然无恙雷击鳖场引火灾 经济损失500万附录《防雷减灾管理办法》（中国气象

局令第8号）重庆市地方标准——雷电灾害调查与鉴定技术规范参考文献

<<雷电灾害典型案例>>

<<雷电灾害典型案例分析>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>