

<<上海通用系列轿车维修实例精选>>

图书基本信息

书名：<<上海通用系列轿车维修实例精选>>

13位ISBN编号：9787508345437

10位ISBN编号：7508345436

出版时间：2006-9

出版时间：中国电力出版社

作者：侯建党

页数：347

字数：293000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<上海通用系列轿车维修实例精选>>

### 内容概要

本书精选了上海通用汽车有限公司生产的“别克”、“别克GL8”、“赛欧”、“君威”、“凯越”等系列车型典型故障维修实例，共计222例。

全书共分4章，分别介绍了上海通用汽车有限公司生产的各系列车型的发动机故障、底盘故障、空调系统故障以及电气系统故障的故障现象、故障诊断以及故障分析等内容。

本书图文并茂，通俗易懂，并配以必要的理论分析，真正做到了理论与实践相结合，特别适合广大汽车修理人员、汽车驾驶员阅读，也可供大、中专院校汽车维修及相关专业师生参考使用。

<<上海通用系列轿车维修实例精选>>

书籍目录

前言第一章 发动机故障维修实例 1.上海别克GL轿车行驶时加速不良,发动机怠速运转不稳,排气管放炮 2.上海别克轿车发动机运转时有噪声 3.上海别克轿车车身抖动 4.上海别克轿车换上新缸盖后发动机怠速不稳 5.上海别克新世纪轿车机油压力报警灯常亮 6.上海别克轿车发动机怠速时抖动严重,而且低速行驶时发动机有异响 7.上海别克新世纪轿车发动机动力不足 8.上海别克新世纪轿车遇到较大的振动后,发动机缓慢熄火,重新起动发动机,起动机转速正常,但发动机却无法起动 9.上海别克轿车起动困难 10.上海别克GLX轿车发动机不能起动 11.上海别克轿车加速无力,有时发动机严重抖动,甚至熄火 12.上海别克新世纪轿车慢加油时正常,急加油有时有“回火”现象,发动机故障指示灯点亮 13.上海别克GLX轿车发动机运转不稳 14.上海别克新世纪轿车发动机运转时抖动,爬坡无力 15.上海别克新世纪轿车加速无力,车速偏低 16.上海别克新世纪轿车怠速时抖动且行驶中加速不良 17.上海别克轿车发动机怠速时出现强烈抖动 18.上海别克GL轿车爬坡时动力性差,高速行驶时发动机喘振 19.上海别克新世纪轿车行驶时动力不足,加速不良 20.上海别克新世纪轿车出现发动机间歇性怠速不稳,加速无力 .....第二章 底盘故障维修实例第三章 空调系统故障维修实例第四章 电气系统故障维修实例

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>