

<<创意家居百科系列丛书 客厅>>

图书基本信息

书名：<<创意家居百科系列丛书 客厅>>

13位ISBN编号：9787508389936

10位ISBN编号：750838993X

出版时间：2009-7

出版时间：中国电力出版社

作者：李江军 编

页数：64

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<创意家居百科系列丛书 客厅>>

内容概要

本书根据业主对客厅空间的设计需求进行详细解析，展示了大量优秀设计实例，文字内容更加实用和丰富，包括选材技巧、装饰金点、旺家宜忌、保养窍门四部分知识点。

本书体例清晰，图文并茂，版式新颖，查阅方便，内容和形式贴近业主的实际需求，非常适合设计师和广大业主参考阅读。

<<创意家居百科系列丛书 客厅>>

书籍目录

现代时尚风格的客厅 现代简约风格的客厅 乡村田园风格的客厅 中式古典风格的客厅 欧式风格的客厅
小户型居室的客厅 中户型居室的客厅 大户型居室的客厅 复式客厅的设计 客厅的吊顶设计 客厅的墙面
设计 客厅的地面设计 客厅的家具布置

章节摘录

看氧化膜厚度。

真正合格的铝合金窗，其氧化膜厚度应达到10微米，可以在选购的时候在0型材表面轻划一下，如果表面的氧化膜能够很容易地擦掉，那么这种铝合金窗的质量就是不合格的。

看加工。

优质的铝合金窗大都加工细致，安装讲究，密封性能好，开关自如；而质量低劣的铝合金窗则粗制滥造，密封性能差，开关不顺畅，而且在安装后还会出现漏风漏雨或玻璃震落等现象。

看价格一般情况下，优质铝合金窗的生产成本都比较高，所以价格也比劣质铝合金窗要高出1 / 3左右

。而质量低劣的铝合金窗之所以便宜，主要就是因为它们选用了壁厚、抗拉强度以及屈服强度都低于国家相关标准的材料，这种窗使用起来会很不安全。

在二次装修中，一般都要拆除原来的天花吊顶装饰，例如：灯池、造型吊顶、石膏线、挂镜线、格栅以及厨房和卫生间的塑料扣板和铝扣板吊顶等。

主要原因是原有吊顶造型所体现的风格与表面装饰材料已经过时，材料老化，已经不可能再在原有吊顶的基础上继续进行改造和施工。

在拆除时应注意以下事项： 1.原有吊顶装饰物拆除时，应注意尽量拆除干净，不保留原吊顶装饰结构。

尤其是原吊顶内的吊杆、挂件等承载吊顶重量的结构必须拆除，这主要是从今后的安全考虑的。

2.拆除时要先切断电源，原有的吊顶内电路管线尽量拆除，不要再考虑继续使用，因为原吊顶内电路已经基本没有利用价值。

3.拆除时要考虑原吊顶内的设备和设施的安全，很多上世纪的老房吊顶内都有暖气管路，还有一些住宅是中央空调系统，要避免因拆除时不注意而损坏管线和设备。

4.厨房和卫生间拆除原吊顶时要避免损坏通风道和烟道。

编辑推荐

选材技巧，装饰金点，旺家宜忌，保养窍门。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>